

浙江重康6BT「多图」

产品名称	浙江重康6BT「多图」
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

产品详情

部分工程机械水箱散热系统所使用的方法是水冷却法，它的功能就是把工程机械在工作过程中所传递给零部件的部分热量及时的散发到大气中去，从而保持工程机械的正常工作温度。

水垢的长期残留，会影响工程机械水箱的发热，所以为保证柴油机冷却系统的散热系统稳定运行，应及时的清除水箱内的水垢，可以确保机器的正常工作，从而延长柴油机的使用寿命。

目前，由于工程机械水箱在发动机的冷却系统中占有重要的地位，所以发展前景广阔，正大步朝着轻型、高效、经济的方向前进。

不锈钢焊接水箱结构精巧、合理、先进，用材省，可在民用及工业建筑中广泛采用，是储存、调节用水的理想设备。不锈钢焊接水箱可以有效的防止水质二次污染，经济实用。因为不锈钢焊接水箱特殊的材质，所以在使用时需要注意以下几点问题。

一、在使用过程中，相关人员需要定期的对不锈钢焊接水箱进行检查，水箱内部、外部及零件部分，都需要认真检查。

二、不锈钢焊接水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染。不锈钢焊接水箱每年定时清洗、消毒1-2次。

三、不锈钢焊接水箱在使用过程中，不要将其他笨重设备放置在水箱顶部，不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件。

四、不锈钢焊接水箱作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水，不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。

装载机铲车柴油机经常冲气缸垫的原因有那些？

气缸垫被气缸内的高温气体烧损称为“冲缸垫”，又称“烧缸垫”。柴油机冲缸垫后一般会出现水箱翻泡、油底壳进水、机油乳化、排气管排水(冒白烟)等异常现象。造成冲缸垫的原因主要有

气缸盖变形

由于气缸盖长期受高温、高压气体的交替作用而产生热变形;拆装不当(未按顺序拆装)也会产生变形。气缸盖发生变形后，使翘起的部位压不紧气缸垫而造成高温气体泄露，使缸垫烧损。

气缸套凸台高度不一，引起个别气缸密封不严。

为了使气缸套、气缸垫压紧在气缸体上并保持良好的密封性，重康6BT，一般要求气缸套端面凸台平面高出气缸体一定尺寸(一般为0.05~0.12mm)，同一台柴油机(或同一缸盖下的两个气缸)气缸套凸出量相差也有规定(一般为0.05mm)。若超出规定值，则有可能造成密封压力不够，使高压高温气体窜出而冲坏缸垫。

气缸盖螺栓松动或扭紧力矩不够

柴油机出厂时，生产厂家提供的使用维护说明书中对气缸盖紧固螺栓的扭矩有明确要求，维护保养时应严格按照规定的时间、方法紧固气缸盖。

气缸垫装配方法不正确或气缸垫质量差。

机器工作不良，过热引起冲缸垫。

浙江重康6BT「多图」由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部(www.xxjysrq.com)是从事“农机水箱,工程机械散热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。同时本公司(www.gcjxsx.com)还是从事工程机械水箱，装载机低温水箱，挖机低温水箱的厂家，欢迎来电咨询。