

小型制砂机锤头 山东制砂机锤头 荣华机械

产品名称	小型制砂机锤头 山东制砂机锤头 荣华机械
公司名称	郑州荣华机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东开发区
联系电话	13007629788

产品详情

传统的高锰钢锤头耐磨性差，使用寿命短，耗材量大。为此，我们将锤头设计成锤柄和锤端分别制造。

锤柄部分采用高锰钢或碳钢，使其具有足够的强韧性，小型制砂机锤头，锤头部分采用高铬铸铁。而高铬铸铁是一种具有优良耐磨性的材料，制砂机锤头的材质，这样锤端就会有足够的耐磨性，同时由于高铬铸铁韧性较低，易发生脆性断裂，所以锤柄选择高韧性的高锰钢或碳钢材质，克服了单一材料的缺点。制砂机锤头

硬质合金锤头与其它材质相比，具有更高的硬度、抗弯强度及冲击、抗热疲劳人形，热硬度好、低成本等特点，解决了高锰材质易出现的裂纹、脱焊、崩口、掉块等等问题，。1、超高耐磨性能，是高锰钢锤头的20倍以上2、具有良好的抗机械冲击、热冲击性能。3、适用范围广，基本上可以适应于所有的破碎行业。

损坏原因：破碎机锤头容易发生断裂和磨损，造成原因有多种：1.进料尺寸严重超出了zui大限定的尺寸。2.锤头铸造时，立轴制砂机锤头，质量有误差。3.没有及时清理破碎机内部的积料，再次启动时使锤头受到严重的磨损。制砂机锤头

制砂机的技术参数也会影响高锰钢锤头的使用寿命，主要是转子的功率和转速。它们不仅关系到制砂机的生产能力，也关系到高锰钢锤头冲击硬化的程度。高锰钢锤头冲击硬化程度良好，其使用寿命就会延长。制砂机转子的速度越慢，高锰钢锤头破碎能力就越小。

制砂机内部间隙的尺寸关系到制砂机仓内是否有积料。如果积料存在，高锰钢锤头无法将积料从蓖条上压下时，山东制砂机锤头，高锰钢锤头就会受到严重的磨损。

最终出料粒度。最终破碎的石料要求的粒度越小，破碎速度就越慢，高锰钢锤头磨损就越大。因此，破

碎的矿石物料zui大尺寸相当于出口篦缝宽度，篦条的篦缝宽度要在合理的范围内。制砂机锤头

小型制砂机锤头-山东制砂机锤头-荣华机械(查看)由郑州荣华机械设备有限公司提供。“ 荣华制砂机,液压开箱制砂机,洗砂设备 ”就选郑州荣华机械设备有限公司（www.zzronghua.com），公司位于：河南省郑州市巩义市东开发区，多年来，荣华机械坚持为客户提供好的服务，联系人：荣经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣华机械期待成为您的长期合作伙伴！