

# 美国POP XT2拉钉枪 凯仕特直销

产品名称	美国POP XT2拉钉枪 凯仕特直销
公司名称	东莞市凯仕特五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇陈家埔挺丰科技园A3栋
联系电话	13316695677

## 产品详情

### POP-XT3铆钉枪

- 1、拉钉枪-每操作1000次或发现工具无法拉断拉钉时，请检查工具的液压油的油位是否足够，不足的液压油将导致工具能力的降低而无法达到对工具的要求，检查方式：先将气缸底盖旋开，将活塞取出，检查液压油是否到达骨架底部，若距离不大只要0.5-1公分表示工具没问题，若差距过大，则须检查工具的其他部位是否有漏油的情形，若有则需要更换密封零件，并再注入R-68循环油至与骨架底部平面。
- 2、工具的润滑保养是须的，没有按时保养润滑，将导致工具的扭力降低及快速降低工具的使用寿命，此种情形将不列入保养范围。
- 3、避免使用腐殖性的油，以避免破坏橡胶材质的油封等零件。

### POP-XT3铆钉枪

POP-XT3铆钉枪接范围广，安装迅速，性能稳定可靠，在世界各地加工制造行业都有应用，使用上的主要优点包括：单面施工，POP-XT1抽芯铆钉枪，铆接范围广，安装迅速，夹紧力大，抗震性好。

POP-XT3铆钉枪端口平整，锁芯能力好

#### 标准拉钉安装步骤

将拉钉装入枪嘴，插入预先钻好的孔中。

启动工具，拉动拉钉膨胀走开，填充工件孔。

载荷达到预定值时，拉钉在头部平整断裂，钉杆被锁紧在拉钉中。

拉钉适用场合：储藏室、仓库、冷藏集装箱、铁路车辆、热力和通风装置、车库门、家用电器、客车制造、箱柜等等。

### POP-XT3铆钉枪可能出现的反应以及补救方法

原因：工具未连接气源。OS阀处于“关闭”位置。气压不足。气压太高。工具的液压油不足。

补救：连接到推荐的气源。将OS阀滑到ON位置。调节供气压力。调节供气压力。由合格的维修人员提供的维修工具。

原因：枪嘴内的碎屑可能导致卡纸。

补救：执行“前端服务”并检查是否有碎屑或损坏。

美国POP-XT2拉钉枪-凯仕特直销由东莞市凯仕特五金制品有限公司提供。东莞市凯仕特五金制品有限公司（[www.rivet6.com](http://www.rivet6.com)）是从事“拉钉,不锈钢拉钉,铁拉钉,铝拉钉,铜拉钉,拉铆工具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。