

专业80T电子汽车衡厂 80T电子汽车衡厂 星海计量电子地磅

产品名称	专业80T电子汽车衡厂 80T电子汽车衡厂 星海计量电子地磅
公司名称	成都星海计量技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市龙潭工业园区成宏路9号
联系电话	13550306882

产品详情

成都电子汽车衡厂家——星海计量

汽车衡厂家之工作原理

被称重物或载重汽车置于承载器台面上，在重力作用下，通过承载器将重力传递至称重传感器，使称重传感器弹性体产生变形，专业80T电子汽车衡厂，贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡，输出与重量数值成正比例的电信号，经线性放大器将信号放大。再经A/D转换为数字信号，由仪表的微处理机（CPU）对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后，即可打印记录称重数据，如果配置计算机可将计量数据输入计算机管理系统进行综合管理。

成都星海计量技术有限公司是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的综合型企业，公司通过一系列的重组，调整和磨合，构建了完整的市场营销体系，健全的科学管理系统，先进的技术研发机构，严谨、科学、规范的生产工艺，专业80T电子汽车衡厂，完善灵活的售后服务机制。

欢迎广大新老客户来电咨询我们！！！！

成都电子汽车衡厂家——星海计量

维修电子汽车衡如何做到轻松快修？

二、抓住器件的故障特点

由于潮湿、灰尘、氧化、磨损、受热等原因，从而造成元器件的老化。接线盒一般装在室外秤体的下面，是很容易受潮污染的，当汽车衡有故障时它是查找的重点和处理的对象。

例如电子汽车衡的示值出现频繁跳动，很大的可能是接线盒受潮，这时需要将接线盒打开用酒精擦洗，电吹风吹干后，故障可以排除。另一种可能是接线盒到仪表的信号总线破皮，这时候我们可以牵拉总线，看看仪表的数字跳动是否明显，如果一牵拉总线示值就出现了明显的跳动，那么就需要重点检查信号总线了，可以尝试更换信号总线，观察故障是否排除。

在模拟式电子汽车衡的角误差较大无法调整时，有很大的可能是接线盒内对应的可调电位器接触不良，盒内接线板上的接线端子易受氧化松动，80T电子汽车衡厂，引起接触不良，这时候更换一个新的接线盒，专业80T电子汽车衡厂，不仅能够顺利的调整角差，而且在汽车衡的使用过程中也能够保证不再出现较大的段差。

成都电子汽车衡厂家——星海计量

称重传感器受力不均衡，使某些称重传感器受力过大或过小，受力过大会缩短称重传感器的使用寿命，还会使汽车衡计量性能的线性误差不好。称重传感器的受力线偏离其轴线会使其计量性能的线性误差变大，还容易造成其疲劳损坏特别是带有收缩脖颈的摇柱式称重传感器;使用中称重传感器如果发生沿轴线的转动，会使汽车衡计量性能的稳定性不好。基础板的安装位置应根据汽车衡的安装图纸的尺寸要求进行初步定位。

专业80T电子汽车衡厂-80T电子汽车衡厂-星海计量电子地磅由成都星海计量技术有限公司提供。成都星海计量技术有限公司（www.cdxhjjs.com）实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的家用衡器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领星海计量和您携手步入辉煌，共创美好未来！