

煤矿电动铲车 电动铲车 巨拓机械

产品名称	煤矿电动铲车 电动铲车 巨拓机械
公司名称	任县巨拓机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	18000685186

产品详情

电瓶式装载机故障分析：

四轮式全电动铲装机驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载

原因：电池电压太低或桩头接触电阻太大；电机换向器片间积碳引起片间短路；电机制动器调整不当而使电机带制动运行；驱动头齿轮箱及轴承缺少润滑或底座卡阻；电机电枢短路。

解决方法：检查堆高车负载时电池端电压或清洗桩头；清理换向器；调整制动器间隙；检查清洗并重新加注润滑油，清除卡阻现象；更换新电机。

电动装载机的安全使用

确保您的负载稳定安全：移动负载之前，请仔细检查负载的稳定性和损坏情况。为了提高卡车的稳定性，在运输过程中确保货物向后倾斜，电动铲车，货叉保持低位非常重要。提升或堆放负载前，电动小型铲车，检查是否有任何架空物体。不要提升或移动不安全或不稳定的负载。确保货物在两个叉架上正确堆叠和定位。将货物安全正确地堆放在托盘或滑轨上。如果需要，使用绳索或捆绑物等安全措施。

故障分析与排除：应先查看制动总泵是不是缺少制动液;踩下制动踏板。故障分析与排除：无联动感，则或者是踏板至制动总泵的连接掉落，煤矿电动铲车，应查看连接机构并连接好;踩下手动液压油桶的制动踏板，农用电动铲车，虽感到有必须阻碍，但踏板位置保持清洁不住，显著下沉，且总泵有漏液或喷液景象。接连踩踏多次手动液压油桶的制动踏板，踏板不抬高并感到无阻碍。

煤矿电动铲车-电动铲车-巨拓机械(查看)由任县巨拓机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县巨拓机械厂（renxianjutuo.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!