

奥迪自动波箱修理 江门自动波箱修理 广州市慧众公司

产品名称	奥迪自动波箱修理 江门自动波箱修理 广州市慧众公司
公司名称	广州市慧众自动变速箱维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区 鹤边大松边2号一楼
联系电话	13922163707

产品详情

慧众自动变速箱维修——自动波箱修理

同时高温也不容忽视，根据自动变速箱多年维修数据表明：在所有的自动变速箱故障中百分之九十是由于变速箱高温所致，于是检查水箱及变速箱散热器，经检查散热器内部并无堵塞，且从数据流中读出变速箱油温以及发动机冷却液温度均属正常范围，因此，高温问题亦可排除。

慧众自动变速箱维修——自动波箱修理

1. 准备工作：断开蓄电池负极端子，拆下传动桥油尺，拆去发动机下护板，放出ATF。2. 拆下自动传动桥油底壳：拆去油底壳上的11个螺栓及衬垫，在拆卸油底壳时一些ATF将保留在底壳里，所以要小心移除。3. 拆下油底壳中的磁铁：拆下油底壳中的磁铁。检查油底壳中的碎屑，推断发生了何种类型的磨损。钢屑（有磁性）一般磨损部位有轴承、齿轮及离合器片磨损；铜屑（无磁性）一般磨损部位为轴承套磨损。

慧众自动变速箱维修——自动波箱修理

汽车雨刮很容易发生故障，不管是经常用或者是很久不用都会出现故障，这是由于汽车雨刮的特性决定的。因为汽车雨刮不论刮风下雨或者出太阳都暴露在汽车的外面，由于汽车雨刮大部分是橡胶制成长期暴露很容易老化，朗逸自动变速箱维修，所有很容易出现汽车雨刮故障。

慧众自动变速箱维修——自动波箱修理

若主油路测压孔内只有少量液压油流出，油压很低或基本上没有油压，应打开油底壳，检查油泵进油滤

网有无堵塞。如无堵塞，奥迪自动波箱修理，说明油泵损坏或主油路严重泄漏，江门自动波箱修理，对此，应拆卸分解自动变速器，予以修理；若冷车启动时主油路有一定的油压，但热车后油压即明显下降，说明油泵磨损过甚。对此，应更换油泵；若测压孔内有大量液压油喷出，说明主油路油压正常，应拆检自动变速器对输入轴、行星排或输出轴进行检查。

慧众自动变速箱维修——自动波箱修理

故障原因分析：1.变扭器锁止离合器工作不良2.锁止电磁阀工作异常，导致抖动3.油压电磁阀及阀体滑阀故障4.离合器及制动器间隙不正常，故障诊断：专用电脑接入读取故障码得到TCM-P074468，其含义为变矩离合器电磁阀电路间隙故障。故障码清除后，试车还是抖动，一会儿故障灯又亮了，抬下变速箱进行深入的检修，在拆卸中发现下面的3个机角，2个下支臂，均已损坏，分解变速箱后，对其所有的零配件进行了仔细认真的检查，其中重点是阀体，电磁阀及其线束，离合器等。

慧众自动变速箱维修——自动波箱修理

检查自动变速器操纵手柄与手动阀摇臂之间的连杆或拉索有无松脱。如果有松脱，宝马3系自动波箱修理，应予以装复，并重新调整好操纵手柄的位置；拆下主油路测压孔上的螺塞，启动发动机，将操纵手柄拨至前进挡或倒挡位置，宝马自动波箱修理，检查测压孔内有无液压油流出；若主油路测压孔内没有液压油流出，应打开油底壳，检查手动阀摇臂轴与摇臂间有无松脱，手动阀阀芯有无折断或脱钩。若手动阀工作正常，则说明油泵损坏。对此，应拆卸分解自动变速器，更换油泵；

奥迪自动波箱修理-江门自动波箱修理-广州市慧众公司 由广州市慧众自动变速箱维修有限公司提供。广州市慧众自动变速箱维修有限公司（www.huizhong66.com）是从事“自动变速箱,自动变速箱总成,变扭器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。