

三雨泵阀 机械密封CDL2 4 云浮机械密封

产品名称	三雨泵阀 机械密封CDL2 4 云浮机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

离心泵用机械密封泄漏的原因

1.离心泵的回流量偏大也会造成机械密封的损坏。离心泵的回流量超过预期值时，会带起吸入管侧容器底部的沉渣，沉渣进入离心泵后损坏机械密封，导致其出现泄漏。

2.离心泵若长期不处于运转状态，再次启动时没有采用手动盘车，云浮机械密封，导致的机械密封摩擦副粘连也是导致机械密封的密封面损坏原因之一。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封主要技术要求

1) 密封端面的要求

a、平面度误差不大于0.0009mm。

b、硬质材料表面粗糙度Ra值为 $0.2\ \mu\text{m}$ ，机械密封CDL2-6，软质材料表面粗糙度Ra值为 $0.4\ \mu\text{m}$ 。

2) 静止环和旋转环与辅助密封圈接触部位的表面粗糙度Ra值为 $3.2\ \mu\text{m}$ ，外圆或内孔尺寸公差为h8或H8。

3) 弹簧应符合ZB J22004的规定。选用弹簧旋向时，应注意轴的旋向，应使弹簧越旋越紧。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封件的安装

机械密封件的安装必须严格按照要求进行，任何安装偏差都会导致系统工作失常，机械密封CDL2-4，一般来说压盖的安装误差不能超过0.05毫米，压盖与轴或轴外套之间的缝隙误差更是不能超过0.01毫米，否则都会使得密封不紧。

机械密封件的弹簧压缩量必须符合安装规定，机械密封CDL2-2，超过或短少的情况都不能出现，误差要求在2毫米以内。机械密封件的弹簧如果过长，会使得摩擦增大造成磨损，弹簧过短会造成比压不足使得密封失效。

三雨泵阀(图)-机械密封CDL2-4-云浮机械密封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。三雨泵阀(图)-机械密封CDL2-4-云浮机械密封是天津市三雨泵阀贸易有限公司 (www.tjsybf.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘立雨。