

四驱装载机价格 巨拓机械 四驱装载机

产品名称	四驱装载机价格 巨拓机械 四驱装载机
公司名称	任县巨拓机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	18000685186

产品详情

1、制动力不足，疲软

主要原因:(a)制动器漏油;(b)制动油路中有空气;(c)轮毂油封破损，钳盘上有油污;(d)制动严重磨损，摩擦面烧损;(e)气路气压调整过低。

上述故障可根据各自的产生原因，通过修理、调整或更换零部件予以排除。

2、制动后跑偏

跑偏的直接原因是两侧车轮的制动力矩不等所致，常见的故障原因:(a)制动钳盘油污严重，摩擦系统严重下降，造成制动力矩不平衡，此时应清除制动钳盘上的油污;(b)分泵活塞卡滞不能工作。静车踩制动，四驱装载机，观察分泵工作情况，视情拆检。

发动机启动后及作业时安全注意事项

发动机启动后，等制动气压达到安全气压时再准备起步，以确保行车时的制动安全性。有紧急制动的把紧急及停车制动阀的按钮按下(只有当气压达到允许起步气压时，按钮才能按下，否则按下去会自动跳起来)，使紧急及停车制动释放下，才能挂挡起步。无紧急制动的只需将停车制动手柄放下，四驱装载机电池，释入停车制动即可起步。

用减振支架固定所有管子以便吸收冲击和振动的能量。

采用带阻尼的换向阀、缓慢开关阀门、在液压缸端部设置缓冲装置(如单向节流阀)。

使用低冲击阀或蓄能器来减少冲击。

适当布置压力控制阀来保护系统的所有元件。

尽量减少管接头的使用数量，且管接头尽量用焊接连接。

使用螺纹直接头、三通接头和弯头代替锥管螺纹接头。

尽量用回油块代替各个配置。

针对使用的z高压力，规定安装时使用的螺栓扭距和堵头扭距，防止结合面和密封件被损坏。

四驱装载机价格-巨拓机械(在线咨询)-四驱装载机由任县巨拓机械厂提供。任县巨拓机械厂（renxianjutuo.tz1288.com）位于河北省邢台市任县邢湾镇环水村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨拓机械在机械加工中享有良好的声誉。巨拓机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巨拓机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。