

我爱发明元胡收获机 力锋机械供应厂家 元胡收获机

产品名称	我爱发明元胡收获机 力锋机械供应厂家 元胡收获机
公司名称	曲阜市力锋机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首
联系电话	18854710730 18854710730

产品详情

元胡收获机冒白烟了怎么办

元胡收获机冒白烟了怎么办？

药材收获机冬天作业，由于温度低，排除的气体遇冷就形成了淡淡的白烟，这属于正常情况。如果药材收获机主平时没有做好对发动机的保养，比如说没有按时的排除油箱里面的沉淀物，油箱里面的沉淀物，以及更是的更换柴油滤清器，导致挖掘机油水分离器和柴油滤清器发生故障，就有可能引起挖掘机冒白烟故障。除了以上两个原因外，还有可能是冷却水进入了缸内，冷却水进入缸内燃烧，燃烧后排除的气体就是白烟。而冷却水进入缸的原因可能是由于缸床垫有损坏。

元胡收获机的维修误区

元胡收获机的维修误区：

加机油宁多一点不能少认为加少了容易烧轴承，多加点关系不大，其实机油加多了同样对深根药材收获机发动机造成危害，增加曲轴和连杆的运动阻力，溅到缸壁上的机油增多，我爱发明元胡收获机，进入燃烧室，导致集炭增加，影响排放。

元胡收获机轮毂内加黄油宜满不宜少总认为轮毂内黄油塞满为比较好，其实这样作一是浪费黄油，二是

黄油受热后容易胀坏油封或纸垫，而且也影响散热。

喷油前角宁大勿小喷油提前角过大，发动机急加速，起步或上坡时，发动机产生爆振和敲缸，对活塞连杆损坏极大，而且使启动马达阻力增加，严重影响车辆使用寿命。

元胡收获机紧固螺丝宁紧勿松机车各部件达不到规定扭矩的螺栓会松脱，中药材元胡收获机，固然不好，但盲目增大扭矩，会使被紧固的零件变形，元胡收获机，无形中人为的造成螺杆拉长，使螺纹变形甚至断裂。

元胡收获机换机油的具体办法

- 1、运用汽1油对各个接头、泵，以及马达等处的机油进行清洗，清洗的时候还要清洗油箱顶部加油盖和底部放油塞处及其周围。
- 2、放油阀以及油箱底部的放油塞翻开，然后让废弃的旧油完全的流洁净，当然这样的有也需要用桶之类的东西接好。
- 3、翻开油箱盖，将加油的滤塞取下来，对油箱的底部等进行检查，元胡收获机视频，看看还有没有杂质，清洗之后，还要运用压缩空气将油箱的内部吹干，将内部做到比较完全的清洗之后，再将新油注入到油箱里面。

我爱发明元胡收获机-力锋机械供应厂家-元胡收获机由曲阜市力锋机械科技有限公司提供。曲阜市力锋机械科技有限公司（www.qflfjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。力锋机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首，联系人：孔经理。