

# 花岗石将军红石材生产厂家加工 广力石材

产品名称	花岗石将军红石材生产厂家加工 广力石材
公司名称	平邑县广力石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	平邑县临涧镇驻地
联系电话	13705393726

## 产品详情

### 将军红石材的抛光工艺流程

1.抛光分为两个阶段进行：粗抛的目的是去除磨光损伤层，这一阶段应具有大的抛光速率，粗抛形成的表层损伤是次要的考虑，不过也应当尽可能小；其次是精抛，日照将军红石材生产厂家加工，其目的是去除粗抛产生的表层损伤，使抛光损伤减到小。

2.抛光时，试样磨面与抛光盘应一定平行并均匀地轻压在抛光盘上，注意防止试样飞出和因压力太大而产生新磨痕。同时还应使试样自转并沿转盘半径方向来回移动，以避免抛光织物局部磨损太快在抛光过程中要不断添加微粉悬浮液，使抛光织物保持一定湿度。

3.为了达到粗抛的目的，优质将军红石材生产厂家加工，要求转盘转速较低，不要超过600r/min；抛光时间应当比去掉划痕所需的时间长些，因为还要去掉变形层。粗抛后磨面光滑，但黯淡无光，在显微镜下观察有均匀细致的磨痕，有待精抛消除。精抛时转盘速度可适当提高，抛光时间以抛掉粗抛的损伤层为宜。精抛后磨面明亮如镜，在显微镜明视场条件下看不到划痕，但在相衬照明条件下则仍可见到磨痕。

### 将军红石材切割过程中的操作要求

1.严禁戴手套操作。如在操作过程中会引起灰尘，要戴上口罩或面罩。

2.不得进行强力切锯操作，在切割前要使电机达到全速。

3.不允许任何人站在锯后面。任何一只手或抬起手臂。

4.护罩未到位时不得操作，不得将手放在距锯片15厘米以内。

5.维修或更换配件前必须先切断电源，并等锯片完全停止。

6.发现有不正常声音，应立刻停止检查。

当然，切割过程中要注意的点不止这些，所以小编在这里提醒石材生产加工厂家，在进行石材切割时，装饰将军红石材生产厂家加工，一定要注意每一个细节，规范操作，避免意外的产生。

3、果汁类的污渍不仅颜色很多，而且果汁中含有色素，如果长时间不清除，花岗石将军红石材生产厂家加工，还会造成石材表面的黄化。

而且很多水果都是酸性的物物，比如说橙汁、柠檬、杨桃、桔子、葡萄、苹果等等，所以果汁类的污染物并不只是污染石材的表面而已，同时它还会腐蚀石材的表面，甚至通过石材的孔隙渗入石材内部腐蚀，特别是对于石灰石和大理石，会造成石材的表面粗糙。

花岗石将军红石材生产厂家加工-广力石材由平邑县广力石材有限公司提供。平邑县广力石材有限公司（[www.sdlyglsc.com](http://www.sdlyglsc.com)）为客户提供“将军红石材,孔雀绿石材,章丘黑石材”等业务，公司拥有“广力”等品牌。专注于花岗岩等行业，在山东临沂有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张广力。同时本公司（[www.sdgaungli.com](http://www.sdgaungli.com)）还是从事将军红石材，章丘黑石材，孔雀绿石材的厂家，欢迎来电咨询。