

## ra0255 普旭真空泵价格 捷诚真空机械性能稳定

产品名称	ra0255 普旭真空泵价格 捷诚真空机械性能稳定
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

### 产品详情

普旭真空泵}旋片真空泵达不到规定的极限压力

产生原因：1.泵油中有可凝物或气体；2.测量方法或仪器不正确；

3.用错油或油被污染；4.油封渗漏；5.管路密封不严密；

6.油箱内油量不足；7.进气口滤网堵塞；8.进气管道过长或过窄；

9.叶片卡住或严重磨损；10.泵体磨损；11.“O”形圈变形老化；

12.吸气阀失效。

解决方法：

1.封闭进气口运转60分钟；2.使用正确的测量方法或仪器；3.换规定的新油；

4.调换油封；5.检查管路连接处密封情况清除泄漏；

6.检查油位；7.清洁进气口滤网；8.使用粗而短的进气管道；

9.调换叶片；10.送生产厂家修复或更换；11.调换“O”型密封圈；

12.检查吸气阀动作是否灵活。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！

## 在真空等离子清洗机的使用过程普旭真空泵的保养手册

真空泵维护保养项目总结：

- 1) 真空泵油更换；
- 2) 真空泵内腔体及转子清洗、抛光；抽气滤网清洗；
- 3) 普旭真空泵一级旋片、二级旋片、小旋片更换；一级旋片及二级旋片各一幅（两片），小旋片为一片；
- 4) 真空泵排气阀片更换。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！

### 真空泵维修抽不到真空泵的极限真空度

长时间使用引起真空泵的旋片磨损或转子内的弹簧张力不足，导致吸气室和排气室隔离不严，从而引起真空泵的抽真空性能下降，这时应当更换旋片和弹簧，并清洗转子和泵腔；检查排气阀门，观看其动作是否失灵，导致排气不畅，必要时应更换排气阀门。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于普旭真空泵，真空泵保养，进口普旭真空泵保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

普旭真空泵,欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！