

森威尔科技公司 宁夏变压器缺陷堵漏

产品名称	森威尔科技公司 宁夏变压器缺陷堵漏
公司名称	武汉森威尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区堤后街522号3138室
联系电话	13329722331

产品详情

武汉森威尔科技有限公司是一家专业做电子电气的公司。先进的技术，精良的设备，严格的管理是公司得以不断发展壮大、产品能够赢得用户依靠的根本所在。“可靠、专业”是我们生产精神和服务信念。

密封件渗漏油：

形成问题的原因：密封不良原因，通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的，如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障，由于安装原因，接口不能被压牢，起不到密封作用，变压器缺陷堵漏，仍是渗漏油。

技术解决问题的方法：采用水油兼容修补剂EG10进行粘接，使接头形成整体，渗漏油现象得到很大的控制；若操作方便，也可以同时将金属壳体进行粘接，包括螺栓部位，达到渗漏治理目的。

武汉森威尔科技有限公司是一家专业做电子电气的公司。先进的技术，精良的设备，严格的管理是公司得以不断发展壮大、产品能够赢得用户依靠的根本所在。“可靠、专业”是我们生产精神和服务信念。

我公司针对变压器渗漏油的情况，研发了专门应对变压器油特性的专用胶，针对变压器经常出现的砂眼，裂缝，焊口开裂，法兰渗漏，热胀冷缩等缺陷，能够有效解决渗漏油缺陷。

武汉森威尔科技有限公司是一家专业做电子电气的公司。先进的技术，精良的设备，严格的管理是公司得以不断发展壮大、产品能够赢得用户依靠的根本所在。“可靠、专业”是我们生产精神和服务信念。

。

焊接处渗漏油治理：

形成问题的原因：主要是焊接质量不良，存在虚焊，脱焊，焊缝中存在，砂眼等缺陷，变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖，运行后隐患便暴露出来，另外由于电磁振动会使焊接振裂，造成渗漏。

解决问题的方法：对于已经出现渗漏现象的，首先找出渗漏点，不可遗漏。需不断清洗，沿油迹找出渗漏的源头，采用水油兼容性补剂对漏点进行密封，固化后即可达到长期治理渗漏的目的。

森威尔科技公司(多图)-宁夏变压器缺陷堵漏由武汉森威尔科技有限公司提供。武汉森威尔科技有限公司（www.senwellcn.com）位于武汉市武昌区堤后街522号3138室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前森威尔在高压组合电器中享有良好的声誉。森威尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。森威尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。