

太原高压配电柜 高压配电柜型号 德州汉控自动化

产品名称	太原高压配电柜 高压配电柜型号 德州汉控自动化
公司名称	德州汉控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区抬头寺353省道以南
联系电话	15339982890

产品详情

在运用配电柜的时候要定期进行保养：

保养1、定期对配电装置进行检查和清扫，由于长时间工作，高压配电柜型号，配电柜内部元件容易积聚灰尘，太原高压配电柜，时间久了遇上潮湿天气会导致元件短路。

保养2、对操作机构的动作灵活性和辅助触头的分合应正确；还要检查所有电器元件和附件的性能及固定情况；检查金属母线和接线端子防电化腐蚀和母线受压后的变形情况；

保养3、定期检查柱体接地装置是否良好；检查不动触头和固定触头中的线应一致、触头应该接触紧密并保证有足够的压力。

我们在选择高低压配电柜时的考虑因素：

因素1、选择高低压配电柜的时候，高低压配电柜的尺寸应该是我们首先会考虑到的，材质上的选择对高低压配电柜也会产生一定的影响，这需要客户根据自己的具体要求去查阅相关资料，密封圈在防护功能上起到重要的作用。

因素2、因为密封圈固定在正确的位置上，这点比较重要，高压配电柜厂家，防腐性在抵抗化学物质方面起到很好的保护作用。

因素3、在选择密封圈时要根据材料成分，与化学物质反应会产生的影响，在冷热的不同差异下会产生的影响。防水配电箱和密封圈对化学物质产生共同的抵抗性时效果为佳。

低压配电柜外壳漏电的原因：

原因1、配电柜漏电的现象可能是因为地线没有接好或者是没有接地，这样就会引发漏电，成套高压配电柜，并不是设备外壳老化所致。出现这种情况要打开电箱，检查接地线的安装情况，地线在配电柜内用黄色线，因此很好辩认。检查地线是否接地。如果地线松动脱落要固定好，避免再次松动。

原因2、造成此种情况可能是电线老化原因导致。由于配电柜大多安装在室外，温差较大随着时间的增加会引起电线老化。这样电线的绝缘性能下降，会造成电线和配电柜壳体接触漏电。因此出现这个问题的办法就是更换新的电缆线。并将地线连接好。

太原高压配电柜-高压配电柜型号-德州汉控自动化(推荐商家)由德州汉控自动化设备有限公司提供。德州汉控自动化设备有限公司（www.dzhankong.com）是从事“配电箱，配电柜，自动化控制系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。