

整平机组 湖北整平机 泓众机械设备厂

产品名称	整平机组 湖北整平机 泓众机械设备厂
公司名称	佛山市泓众机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇科宝北路12号之三首层A
联系电话	13047075213 13047075213

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市泓众机械设备有限公司

精密整平机又叫精密矫直机，整平机飞剪，精密矫正机，精密平整机，精密校平等，属于整平机里面的一种，区别于普通的整平机，他的精度更高，整出来的平整度更高

精密整平机功能：精密整平机将不平整的金属板材，通过上下轧辊将一定厚度的带材或板材的挤压作用，湖北整平机，从而达到平整的效果。称为精密整平机。

整平机分类有：精密整平机(掀开式)、精密材料整平机、简易型精密整平机、精密(薄板)材料整平等，要根据材料的不同以及整平要求的不同来选择适合的精密整平机。

选用整平机的条件有哪些？选用整平机的条件究竟有哪些呢？很多客户在购买送料机的時候，一般不太知道自己所需要的是哪一类型的送料机或者哪一类型的送料机比较适合自己，且物有所值的哪一种，所以客户咨询送料机的時候，整平机组，整平机厂家的同事都会仔细的询问客户需要送料的材料规格及使用范围，确保为客户推荐最适合客户的送料机。整平机厂家就如何选择整平机的条件及需要冲床的必要尺寸给大家简单的介绍一下：

- 一、整平机最适合送料的材料规格
- 1、客户需要送料的材料宽度较好是在500mm以内。
- 2、整平机较大送料长度是300mm，所以客户冲压产品送料步距一定要在300mm以内。
- 3、整平机的送料厚度较大是3.5mm，所以如果客户需要送料的材料厚度超过3.5mm厚或厚度在2.5mm以上同时材料宽度超过300mm以上，建议不要选择高度滚轮送料机。
- 二、冲床必要条件及需知尺寸

- 1、安装整平机冲床必需要有传动输出轴，还需要确定冲床输出轴是在冲床的左侧还是在冲床的正前方。
- 2、需要测量输出轴中心到冲床下台面的尺寸，以便订制整平机传动连接杆。
- 3、需要准确测量输出轴的直径，以便订做送料机的偏心盘固定座。
- 4、需要测量输出轴的长度。
- 5、需要测量输出轴上键槽的宽度、深度、长度（部分传统冲床输出轴上没有键槽可以忽略）。
- 6、需要了解模具线的高度范围，整平机厂家，以订制整平机的送料高度调节范围。
- 7、需要了解整平机是用于送料作业，还是用于拉料作业。
- 8、需要了解整平机是要安装在冲床的右侧、左侧或正前方。

产品介绍：

(1) 将冷轧钢卷板、热轧钢板、不锈钢卷板、铝卷板等开卷校平剪切成各种规格的定尺板材

(2) 该生产线液压系统主要元件采用台湾高精度组件，定尺系统采用全定位伺服系统进行控制。具有自动化程度高、校平质量好、剪切精度高、产生效率高、性能稳定可靠、操作维护方便等特点

(3) 该生产线速度可以调节，它具有测量精度高，可以自动工作，操作简单，板材可以制成

整平机组-湖北整平机-泓众机械设备厂(查看)由佛山市泓众机械设备有限公司提供。“分条机,整平机,飞剪”就选佛山市泓众机械设备有限公司(hongzhong88.com)，公司位于：佛山市南海区狮山镇科宝北路12号之三首层A，多年来，泓众机械设备坚持为客户提供好的服务，联系人：袁生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泓众机械设备期待成为您的长期合作伙伴！