

小型多功能洗地机厂家 洗地机 山东瑞立环保扫地车

产品名称	小型多功能洗地机厂家 洗地机 山东瑞立环保扫地车
公司名称	山东瑞立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道扬州北路89号金融中心办公楼A座1212室（注册地址）
联系电话	15588780669

产品详情

洗地机电机故障排除法

- 一、洗地机不能直线行走：洗地机刷盘压力不够，需调节洗地机刷盘压力，洗地机清洗效果不均匀，检查洗地机刷盘或许百洁垫是否磨损，替换磨损部件。
- 二、洗地机器无法运行：一步要承认电源是否接好(电瓶式洗地机看下电瓶和机器是否接好，电源式的看下插头是不是接到了插线板且插线板是否有电，这点是最简略被忽视的)是不是电量缺少供给不了洗地机作业所需的电压。
- 三、洗地机吸水电机不作业：1、洗地机吸水泵开关是不是翻开情况，检查洗地机操作面板上开关是否翻开。洗地机电瓶电量耗尽，需从头充电。2、检查洗地机吸水电机电源线是不是联接好。3、洗地机吸水电机损坏，替换吸水电机，多功能洗地机价格，洗地机电机保险丝焚毁，查找原因后替换新保险丝。4、洗地机污水箱已满，排放污水。
- 四、洗地机电瓶系列问题：1、电瓶运用时间比正常情况短。2、检查电瓶充电器和电瓶是不是损坏，替换相应配件。擦地机3、假如不是免保护电池，需检查是不是电解液缺少，是的话要加蒸馏水。4、检查电极及接线终端是否被氧化或是有污物，刮除氧化部位。5、电瓶满电，有用运用时间短。6、洗地作业面积过大，现配电瓶容量缺少，联络厂家替换大容量电瓶或许运用备用电瓶。7、充电完成后，电瓶不能供给正常的电压，阅读说明书，请确认电瓶是不是正确联接到充电器好了。8、是不是新电瓶。新电瓶不能发挥100%的功用，需求在充放20次以上，磨地机才干发挥功用。
- 五、洗地机刷盘无法滚动：
 - 1、洗地机刷盘电机过热停机或是洗地机电机过载，这时需求关掉洗地机电机开关，冷却45分钟后再用。
 - 2、洗地机刷盘开关是不是在开的方位，检查洗地机控制面板上开关是否翻开。洗地机电瓶电量耗尽，需

从头充电。3、洗地机齿轮箱损坏，需替换齿轮箱、洗地机电机损坏、需替换洗地机电机、电机保险丝焚毁，在查找到原因后替换保险丝。

4、洗地机电机电源接线或过热保护是否都链接好了，拖地机没有的话需求链接好。

5、洗地机清水箱水量缺少，注入清水。

洗地机

关于为什么洗地机的价格会比大型洗地机的廉价这个问题，其实需求从多方面去进行回答。由于价格是由本钱决议的，一台洗地机的本钱则也包含了许多方面。

首要，就是机器的用料本钱。有内部配件，机器机壳。就像机器外壳，一台大型洗地机的机型大于小型洗地机，所以外壳体积增大，造价本钱当然也会添加。许多厂家规划出产大型洗地机，无非就是规划更多的功用在一台机器上，所以需求增大体积包容功用配件，内部的功用配件增多，天然也会添加本钱。

其次，洗地机，是人工本钱。装置一台大型洗地机所需的时刻肯定是要比装置拼装一台小型洗地机的时刻多，杂乱的甚至要多出3倍的时刻。并且一台大型洗地机的内部结构要比小型洗地机的杂乱，小型多功能洗地机厂家，更是需求把握老练的拼装技能的人员去完结拼装，培育技能人才更是需求花费更多精力和金钱。

终，是运送本钱。物流运送费的计算方法多数是按分量或许按体积，像大型洗地机的话，电瓶式洗地机价格，整台机器包装完结之后，体积也是很大了，大一些的差不多一个方，假如再进行远途运送，运费都要按千算了。

所以，综上三方面的原因，就是洗地机的价格会比大型洗地机的廉价的原因了。

对于洗地机想必大家并不陌生，无论在工作中遇到应用于工厂车间，还是我们去商场，超市购物都能够随处可见，所以说洗地机与我们的生活密不可分，可以说真真的走进了我们的生活，但是我们要知道全自动洗地机也不是完好无损的，在平时使用的过程中容易发生一些小故障，下面就为你详细的分析一下。

一、全自动洗地机不出水

洗地机刷盘不出水，首先我们检查一下是不是出现堵塞的情况，如各个水管堵塞，清水箱过滤网堵塞，如不是还需要检查清水调节阀，电磁阀有没有故障。

二、全自动洗地机出水小

洗地机出水小检查清水箱调节阀是否调好，清水箱过滤网以及电磁阀内部有没有堵塞。

三、全自动洗地机出现没有电的情况

洗地机出现没有电的时候我们需要检查是不是电瓶连接线上的固定螺丝松动，洗地机电量显示开关有没有问题，同时还需要检查洗地机的保险丝有没有熔断，洗地机的充电器是否工作正常。

四、全自动洗地机出现噪音比较大的情况

一般出现噪音比较大的情况主要就是吸水电机和吸水扒，检查吸水扒与地面接触的角度是否不好，接触面积是否较大，吸水胶条是否磨损严重;吸水电机则需要检查电机是否进水。

五、全自动洗地机出现不吸水的情况

检查洗地机吸污管有没有堵塞，洗地机污水箱是否密封好，吸污管和排污管有没有磨损，吸水扒是否调整好角度。

六、全自动洗地机刷盘出现异响

检查洗地机刷盘是否安装好，洗地机刷盘架是否有螺丝松动，洗地机刷盘受力是否不均，刷盘电机是否故障等。

小型多功能洗地机厂家-洗地机-山东瑞立环保扫地车(查看)由山东瑞立环保科技有限公司提供。山东瑞立环保科技有限公司(www.saodiche.cc)是从事“手推式扫地机,驾驶式扫地车,洗地机,吸叶机,扫雪机,抛雪机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!
联系人:白经理。