

欧梅赛换热设备 导流型容积式换热机组定做

产品名称	欧梅赛换热设备 导流型容积式换热机组定做
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

容积式换热器的清洗

由于容积式换热器管路走向非常复杂，酸洗液很难充满整个管腔，不锈钢容积式换热机组定做，无法使用传统的清洗方法（对整个管系统加压加酸清洗，然后浸泡、排气、循环）的化学清洗方式。

而且容积式换热器化学清洗方法成本很高，耗资非常大。后改用压力1000bar、流量64L/min的高压清洗机进行每三十米一段的分段清洗，江苏容积式换热机组定做，不仅成本得以大大降低，清洗效率和清洗效果也得到大幅度提升。

容积式换热器断裂的影响因素

- 1、高温冲刷引起的过热氧化和焊接腐蚀的结果。该问题的解决方案是在容积式换热器焊接期间使用无缝焊接和双面焊接技术。虽然它不能防止腐蚀，但它仍然可以在一定程度上减缓腐蚀。
- 2、容积式换热器应力腐蚀。
- 3、还有一些方面是由设计问题引起的，容积式换热器内部设计的结构是不合理的等等。

以上三点的原因是容积式换热器管的因素开始出现。然而，在现有技术中已经很好地解决了这些问题。在正常情况下，将没有问题，并且大多数可能的情况已经避免了。

容积式换热器出现泄漏的原因

由于滞留介质的电化不均匀性而导致在此处产生的缝隙腐蚀泄漏；容积式换热器板片在制作压制过程中会产生一定残余内应力，若与介质中一定浓度的卤素离子（如氯离子等离子）或H₂S长时间的接触可能引起板片应力腐蚀开裂；容积式换热器不锈钢板片在焊接过程中造成晶间腐蚀；容积式换热器板片选材不当或使用期过长。

过了允许使用寿命造成泄漏；容积式换热器安装或拆卸清洗的时候夹紧螺栓紧固不均匀，立式容积式换热机组定做，造成垫片、板片错位而泄漏；容积式换热器安装垫片时，垫片上和垫片槽内有砂子、油污、铁屑和焊剂等杂物，造成密封面破坏而泄漏。

欧梅赛换热设备-导流型容积式换热机组定做由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（www.sdomsjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东济南的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧梅赛机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！