

江门自流平地板厂 亿鼎科技

产品名称	江门自流平地板厂 亿鼎科技
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

地坪刷涂是指人工利用漆刷蘸取地坪漆对地面进行涂装的方法，其优点是工具简单，施工简便，易于掌握，灵活性强，适用性强，其缺点就是手工操作，生产效率低，劳动强度大。对于干性较快和流平性较差的地坪漆，涂装过程容易留下刷痕以及膜厚不均匀现象，影响涂膜的平整度和装饰效果。

刷涂地坪漆比较常见问题有：

1、过于用力：在地坪漆涂刷的时分太过用力会使空中构成较深的刷痕，这样便会影响地坪漆的流平性，刷痕就产生了。2、施工技术不熟练：由于施工技术不纯熟，所以来回涂刷地坪漆的次数增加，招致地坪漆在半干状况下仍在涂刷，招致地坪图层失去了流平常间而形成刷痕和失光。

环氧地坪漆是一种特别美观长久的地坪漆。上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为环氧地坪漆，主要成分为环氧树脂和固化剂。

抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，自流平地板厂，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

预防环氧地坪漆失光的主要因素

施工现场湿度太大（相对湿度超过85%），易挥发的涂料容易吸收水分，发白光。预防：施工现场湿度不宜过大。施工中使用了高沸点稀释剂如煤油。预防：稀释剂用量不宜过多，应避免煤油等高沸点溶剂

表面处理不干净，含有酸、碱、油、蜡和水。这就要求在施工前对涂层表面进行充分的清洗。涂料中的含水量过高或施工中水分混入。预防：应控制颜料水含量，避免施工中混水。

江门自流平地板厂-亿鼎科技由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。“环氧地坪漆，固化剂地坪，防静电地板，PVC地板，自流平地板”就选亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com），公司位于：东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号，多年来，亿鼎科技坚持为客户提供好的服务，联系人：卢永强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿鼎科技期待成为您的长期合作伙伴！