

锌钢草坪护栏公司 白城锌钢草坪护栏 广顺金属制品有限公司

产品名称	锌钢草坪护栏公司 白城锌钢草坪护栏 广顺金属制品有限公司
公司名称	潍坊广顺金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县寺头镇河庄村
联系电话	13869675111

产品详情

锌钢护栏的特点：

- 1、免焊接的组式设计，安装快捷简单。
- 2、四层防腐处理，二十年以上使用寿命，解决了传统产品短时间内锈蚀、粉化、龟裂等问题，免除了产品维护更新费用。
- 3、良好的装饰性，锌钢草坪护栏价格，丰富的色彩，满足不同客户对产品的个性化需求。
- 4、环保，不污染环境，解决了普通产品污染建筑物问题。
- 5、良好的柔韧性能，基材的钢性和柔性使护栏产品具有较好的抗冲击性能。

锌钢护栏的基材为高温热浸锌材料，热浸锌是指把优质钢材投入几千度的锌液池中，浸泡达一定时间以后锌液就会渗透到钢材中，锌钢草坪护栏报价，使之形成一种特殊的锌钢合金，热浸锌材料表面不经任何处理在野外环境中即可达30年不锈蚀。

锌钢护栏的施工工序：

施工的条件 准确放样 接触面凿毛、预埋筋调整 钢筋制作安装 模板安装 浇筑混凝土 拆模 养生

质量控制

- 1、模板每次安装前都要清理并涂刷脱模剂，脱模剂要涂刷均匀。
- 2、护栏钢筋焊接和绑扎要符合设计和规范要求，特别是内测的钢筋位置要准确。
- 3、模板安装后要检查模板的侧面和顶面，模板的侧面和顶面都要顺直。
- 4、护栏混凝土的表面的蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。
- 5、同一跨内的单侧护栏应一次性浇筑，端头模板应用钢模板，以保证端头外观平齐。
- 6、护栏面与接缝处不得有开裂现象。错台、平整度、外观质量问题要及时处理，并保证颜色一致。顶面平顺美观，高度一致。
- 7、护栏全桥线性直线段顺直，曲线段弧线圆顺，无折线和死角。

镀锌护栏塑漆容易掉的主要原因有以下几点;

- 1、粉末质量不好，主要原因是因为粉末的颗粒大小不一样。这样就会造成粉末在高温溶化的时候不充分，镀锌草坪护栏公司，所以它的吸附力就自然会变小。
- 2、温度不够，使用质量好的粉末也要特别注意，白城镀锌草坪护栏，再进金刚网网片到达喷室前，烤箱的温度必须要达到200度以上，如果温度达不到就会造成粉末在高温溶化的时候不充分，固定在网片上就不会很好了。
- 3、镀锌护栏的质量，主要的就是镀锌护栏片在喷之前，必须要是干净卫生，表面不能有尘土，更不能有油垢，如果网片表面不卫生也会影响粉末的吸附力。

镀锌草坪护栏公司-白城镀锌草坪护栏-广顺金属制品有限公司由潍坊广顺金属制品有限公司提供。潍坊广顺金属制品有限公司（www.jingyingmenye.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广顺金属和您携手步入辉煌，共创美好未来！