

玉米秸秆粉碎机 秸秆粉碎机 合肥鸿强 实力厂家

产品名称	玉米秸秆粉碎机 秸秆粉碎机 合肥鸿强 实力厂家
公司名称	合肥鸿强冶金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤工业园鹤翔湖路16号
联系电话	18226191788

产品详情

秸秆粉碎机粉碎后物料匹配风网风道不畅或堵塞。

一、锤片磨损、筛网孔封闭、粉碎的物料含水量过高都会使秸秆粉碎机堵塞。应定期调整或更新严重磨损的锤片，保持秸秆粉碎机良好的工作状态，并定期检查和清理筛网，小型秸秆粉碎机，粉碎的物料含水率应低于14%，这样既可提高生产效率，又使秸秆粉碎机不堵塞，增强秸秆粉碎机工作的可靠性。

二、物料的品质及品种

1、物料的品质，如棉粕，生产水产料时，小型玉米秸秆粉碎机，筛片孔径一般较小，棉粕中含棉绒较高时，秸秆粉碎机很容易堵塞，因此，用户应根据实际情况采购品质好的难粉碎的原料。

2、物料的品种，如蚕蛹，生产水产料有时用它，它含油脂高，且蚕丝多，无法单独粉碎。粉碎前须剔除蛹壳，要和其它原料（如菜粕）按一定比例混合，筛片孔径要为3.0mm~5.0mm，且粉碎效率不高。

秸秆粉碎机的安全操作要点。

(1)秸秆粉碎机工作时，操作人员不得擅离职守，应时刻关注机器的运转情况；操作人员应戴口罩、戴工作帽、扎紧衣袖，不得站立在转子的切线方向，以防硬物从进料口弹出伤人。

(2)传动带应设置防护装置；严禁在秸秆粉碎机运转时打开机门；各种工具不得随意放在秸秆粉碎机和物料上，秸秆粉碎机，以免掉入机器内。

(3)自制集粉袋宜采用透气性好的布料，长度不短于1.5m，如果集粉袋不透气或过短，有可能造成进料口反喷。

秸秆粉碎机粉碎后物料通道不畅或堵塞，匹配风网风道不畅或堵塞。

1、闭风搅龙螺旋叶片严重磨损、变形或脱落，提升机皮带跑偏、打滑等都会造成物料通道不畅或堵塞。出现这种情况，应及时修复或更换闭风搅龙螺旋叶片，玉米秸秆粉碎机，调整、张紧提升机皮带。

2、与粉碎配套的风网风道不畅或堵塞，会造成穿过筛片的风量减小或无风，秸秆粉碎机很容易堵塞，特别是生产水产料时，筛片的孔径一般为1.0mm~2.0mm，秸秆粉碎机就更容易堵塞。因此，维修及操作人员应定期检查和清理刹克龙、脉冲除尘器或布袋除尘器、风网管道。

玉米秸秆粉碎机-秸秆粉碎机-合肥鸿强 实力厂家(查看)由合肥鸿强冶金科技有限公司提供。合肥鸿强冶金科技有限公司(www.hfhqkj.com)位于安徽省合肥市双凤工业园鹤翔湖路16号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥鸿强在行业专用设备中享有良好的声誉。合肥鸿强取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥鸿强全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。