

# 广州慧众有限公司 大众帕萨特自动变速器维修

产品名称	广州慧众有限公司 大众帕萨特自动变速器维修
公司名称	广州市慧众自动变速箱维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区 鹤边大松边2号一楼
联系电话	13922163707

## 产品详情

### 慧众自动变速箱维修——自动变速器维修

常见故障状况：此车顾客体现在一切正常降速全过程中车体有闯动状况，一般出现在40到30迈，及其车辆站停后，经我店技术专业技术人员路试明确此车常见故障为4减3，2减1冲击性，经了解顾客获知，该车已在某汽修厂不久拆换过油路板，常见故障依然，因而寻找我店，由此分辨此车常见故障已可清除油路板

### 慧众自动变速箱维修——自动变速器维修

上道检测小车在非行车情况下，变速器的难题是不可以彻底曝露的，因而一定要上道开展变速器难题清查，那样查验才可以更完全，清远自动变速器维修，更。难题检修接下去就是说将前边查验出的难题一一检修，检修之后再度上道确诊，奔驰自动变速器维修，看难题是不是所有处理。售后维修服务解决问题并不是终点站，奥迪自动变速器维修，大中型的检修生产厂家还会出示健全的售后维修服务，假如检修之后出现难题也会开展相对的处理。

### 慧众自动变速箱维修——自动变速器维修

故障排除：经检查变速箱内部无严重损坏配件，只是一些摩擦片有轻微打滑迹象，钢片上面有轻微烧蚀小黑点，但不会导致降档冲击的现象，一般变速箱出现冲击，打滑，顿挫的根本原因，除了阀体问题之外，还有就是变速箱内部出现了顽固性脏污和杂质，尤其是在阀体内部脏物聚集，形成堵塞，导致无法实现油压的有效调节，从而造成顿挫打滑冲击问题的发生，显然此车不存在此类问题。

### 慧众自动变速箱维修——自动变速器维修

1 配置CVT的车辆在中低速时有颤动的感觉，应重点检查CVT油泵是否早磨损，导致中低速时锥面和链条间的压力不够。随着车速进一步升高，行驶阻力降低，锥面和链条间打滑现象暂时消除，大众帕萨特

自动变速器维修，颤动的感觉随之消除。201J无级变速器挂倒挡时有挂挡冲击，应重点检查变速器在散热器上的外部过滤器是否发生堵塞。过滤器堵塞后，致使倒挡制动器的工作油压过高，挂倒挡时有挂挡冲击。

## 慧众自动变速箱维修——自动变速器维修

温馨提示：换错变速箱油:自动变速箱是一个非常精密的部件，不同变速器由于其工作原理的不同对油品的要求都各有差异，因此需要严格按照厂家标准更换专用油品。目前市面上有号称"通用油"的油品，部分客户因贪图价格便宜的劣质油品，不按厂家要求的型号更换所谓"通用"变速箱油，在更换此类油品后，变速器出现冲击或顿挫现象的几率大增。同时变速器长期在未受良好保护的状况下工作，极易产生额外老化、磨损等情况，令变速器的使用寿命迅速折损，大幅增加了后续维护与维修成本。因此不建议使用通用类的变速器油品。

## 慧众自动变速箱维修——自动变速器维修

1. 准备工作：断开蓄电池负极端子，拆下传动桥油尺，拆去发动机下护板，放出ATF。2. 拆下自动传动桥油底壳：拆去油底壳上的11个螺栓及衬垫，在拆卸油底壳时一些ATF将保留在底壳里，所以要小心移除。3. 拆下油底壳中的磁铁：拆下油底壳中的磁铁。检查油底壳中的碎屑，推断发生了何种类型的磨损。钢屑（有磁性）一般磨损部位有轴承、齿轮及离合器片磨损；铜屑（无磁性）一般磨损部位为轴承套磨损。4. 拆下粗滤器及其附件：拆下粗滤器，从粗滤器上拆下O形密封圈。拆卸阀体上的电磁阀线束、ATF温度传感器、手动锁止弹簧。5. 拆下阀板总成：拆下6个螺栓及阀体总成。注意不要使阀体、弹簧和储能器活塞坠落。

广州慧众有限公司-大众帕萨特自动变速器维修由广州市慧众自动变速箱维修有限公司提供。广州市慧众自动变速箱维修有限公司（[www.huizhong66.com](http://www.huizhong66.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！