

益高牌电动老爷车厂家直销 滨州电动老爷车 济南君尚

产品名称	益高牌电动老爷车厂家直销 滨州电动老爷车 济南君尚
公司名称	济南君尚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历下区经十路14926号
联系电话	13964329447

产品详情

电动老爷车，是专为旅游景区、公园、大型游乐场、封闭小区、校园、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、港口、码头等开发的环保型乘用车辆。具有性能卓越、外观设计新颖、内饰豪华精致、乘坐舒适安全的特点，是理想的场内电动观光车。

每个看见过电动老爷车都会被它漂亮经典的贵族外观所吸引，整车就像一位高贵的贵族，戴着文明帽，拿着手杖站在你面前，彬彬有礼，含蓄典雅的流线型外观将会成为所有人注目行礼的焦点。不管是酒店、宾馆、游乐场、公园，还是别墅、码头、机场，拥有了它等于平添了几分贵族气质，感觉立马上升了几个档次。

车型型号 EG6230K

额定乘员（人） 23

系统电压（V） 72+72

外型尺寸（长×宽×高）（mm） 5940*1945*2300

载重（kg） 1840

最爬坡度 20%

续驶里程（km） 70

最时速（km/h） 45

电动老爷车在使用一段时间之后，要对机械做一些的检查，这样，才能保障电动老爷车的正常使用、安全使用。在众多的电动老爷车检查的部分中，最重要的要数电动老爷车机械转向系的检修了，即：转向器壳体及盖的检修，转向轴及蜗杆的检修，转向摇臂轴及滚轮的检修，直、横拉杆的检修四主要内容的检修。电动老爷车转向器壳体及盖的检修：转向器壳体和盖的裂纹可用渗透探伤等方法检验。如有电动老爷车转向器壳裂纹，一般应予更换。

裂纹不大时，11座电动老爷车厂家报价，允许焊补。转向器壳体和盖上各轴承孔与轴承(衬套)的配合间隙不得大于原设计规定值的0.02mm，轴承孔磨损后可进行镶套或刷镀修理。转向摇臂衬套磨损应更换。衬套压入的过盈量一般为0.05-0.08mm。衬套可镗削或铰削，但应保证两孔衬套同轴。衬套与摇臂轴配合的间隙不得大于原设计规定值的0.005mm；转向器壳体与盖整个接合面的平面度误差不得大于0.1mm；否则应进行修磨。转向器壳体上两蜗杆轴承孔公共轴线与两摇臂轴轴承孔公共轴线的垂直度误差应符合厂家规定要求，两轴线间的距离应符合原设计规定。

纯电动汽车品牌车辆运行过程中，轮胎犹如人的双腿，故而其保养显的尤为重要：使用过度磨损或充气不适的轮胎容易引起事故，这将严重威胁到您的人身安全。马路沿的冲击，凹坑上的跳动，碰撞上意外的障碍以及经常在坏路面上行驶是轮胎损坏的重要原因，在行驶时要尽量避免。

(1)充气

给轮胎适当的充气，四轮电动老爷车价格图片，使操纵、驾驶可以达到理想程度，同时可以延长轮胎的使用寿命。充气过多或不足会使轮胎磨损不均，轮胎也因过热而损伤。充气不足还会加快电动汽车品牌车辆电池电量的消耗。最重要的是这些将威胁到您的安全。我们建议您每天都应凭视觉检查您的车胎，滨州电动老爷车，至少每月用气压计检查一次气压。请在车胎冷却（停车后三小时）的时候检查胎内的压力。

(2)外观检查

定期检查轮胎是否有损伤，剔除可能穿透胎体的任何嵌入物（石块、金属件等），益高牌电动老爷车厂家直销，他们可能会严重损坏胎体。如果发现轮胎底面和侧面有突出部分和凹凸不平的地方；轮胎底面有切割、割裂和裂痕；电动汽车品牌车辆轮胎底面过度磨损，要换掉这些轮胎。如果对一个轮胎过去的情况不清楚，切勿装上，必须经专业人士检查您的旧轮胎，以使您确信是否还能继续使用。

益高牌电动老爷车厂家直销-滨州电动老爷车-济南君尚由济南君尚环保科技有限公司提供。济南君尚环保科技有限公司（www.jinanjunshang.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东济南的电动车和配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济南君尚和您携手步入辉煌，共创美好未来！