

pcb沉金板抄板 云浮pcb沉金板 琪翔电子小批量线路板工厂

产品名称	pcb沉金板抄板 云浮pcb沉金板 琪翔电子小批量线路板工厂
公司名称	东莞市琪翔电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市松山湖园区晨夕路1号24栋902室
联系电话	13826905364 13826905364

产品详情

PCB线路板耐温等级是多少

pcb的耐温等级分为3个等级：T260、T280、T300，目前新版IPC暂定一般Tg：T260为30分钟、T288为5分钟，Mid Tg：T260为30分钟、T288为5分钟，High Tg：T260为30分钟、T288为15分钟、T300为2分钟。由传统FR-4板材制作的多层板，因不耐高温热冲击，产生树脂与铜箔分离的现象，俗称分层或爆板。因此，要判断耐热性的高低，以及线路板耐热裂时间（T260、T288、T300）较Tg更为贴切。

"PCB的温度问题与其原材料，锡膏，表面零件的承受温度有关。现在是无铅的时代，如果温度超过200就要小心，还有受热的次数，如果要过reflow或wave，还要兼顾component的耐热值。

东莞市琪翔电子有限公司20年来一直专注于各种pcb电路板生产 克隆 开发。单面 双面 多层 铝基板fpc柔性线路板 pcba生产加工！实力和品质获得众多厂商的认可和好评。产品广泛应用于通讯、电源、安防、汽车、医用、工控、LED等各领域。我们将竭诚为您提供pcb沉金板、PCB板的售前、售后等一系列服务工作，欢迎新老客户前来咨询购买！

高精度多层PCB线路板厂家

高精度多层pcb沉金板厂家

随着电子产品小而精的特点，需要的高精密多层pcb沉金板也越来越多，多层pcb沉金板的市场很大，好多客户都是通过网络来寻找多层pcb沉金板厂家，客户直接会问：我这里有个多层PCB线路板需要打样？您们做多层PCB线路板吗？板子孔有多小，线框线距是几对几，等等一系列的工艺难度问题。问我们能

不能做？

琪翔电子作为一家专业的高精密多层PCB线路板的工厂，我们有着专业的研发工程团队，为客户解决问题，减少客户的困扰，为了满足客户多层PCB线路板发展的需求，我们引进先进的激光钻孔机，能够让孔径达到0.15mm，自动压合机以及一些全自动化生产设备。我们具有多层PCB线路板的生产制造经验，如果您有多层PCB线路板的需求，请联系我们琪翔电子，我们将为您排忧解难。

电路板孔金属化的故障原因

我们时常会听见孔金属化这个词，那么在电路板厂制作电路板的时候会经过很多道工序，那么孔金属化的常见故障有哪些呢？

电路板厂孔金属化的故障原因：

一. 背光不稳定，孔壁无铜

- 1.化学铜工作液组份失调或工艺条件失控。
- 2.调整剂缺少或失效。
- 3.活化剂组份或温度低。
- 4.板材不同，去钻污过强。
- 5.钻孔时孔壁内层断裂或剥离。

二. 电镀后孔壁无铜

- 1.化学铜太薄被氧化。
- 2.电镀前处理微蚀过强。
- 3.电镀中孔内有气泡。

琪翔电子是一家专业生产定制铝基板、电路板、pcb沉金板等产品的生产配套企业，将竭诚为您提供铝基板、PCB板的售前、售后等一系列服务工作，欢迎新老客户前来咨询购买！