# 青石破碎机 山西破碎机 金联机械设备

产品名称	青石破碎机 山西破碎机 金联机械设备
公司名称	
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市南环路加油站往西200米
联系电话	13838557569

# 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者: 巩义市金联机械设备有限公司

对辊制砂机是利用两组单独传动的辊轴,方解石破碎机,相对旋转产生的挤轧和磨剪力来破碎物料。物料经给料口落入两辊之间,经对辊挤压破碎之后成品自然落下,青石破碎机,当遇到过硬或者不可破碎的物料时,辊子可凭液压缸或弹簧的作用自动退让,使双辊之间的间隙增大,过硬或不可破碎的物料自然落下,以此来保证机器不被损坏,相向转动的两个辊子有一定的间隙,通过改变间隙,就可以控制产品的zui大排料粒度,对辊破碎机是利用一对相向转到的圆辊,而四辊破碎机则是利用两对相向转动的圆辊进行破碎作业,对辊破碎机采用三角带或万向节联轴器进行传动和调节两辊之间的间隙。如您需要购买对辊破碎机或有相关问题可与我们取得联系。破碎机

### 影响对辊制砂机产量的主要因素:

- 1、产量越低。当物料颗粒大于25毫米时,物料颗粒大小的影响:物料颗粒越大。不允许进入制砂机,步骤,上辊咬不住大块,大理石破碎机,不仅磨损辊皮,而且引起产品质量和产量的降低。目前,山西破碎机,有用沿上辊长度方向堆焊条状硬质合金方法来提高入破燃料粒度的上限,收到一定效果。
- 2、物料水分大,会发生黏辊现象。物料水分的影响:物料特别湿润的情况下。降低制砂的质量和产量,此时,要求适当减少给料量,对水分要求一般应不大于6%。破碎机

- 3、须经常检查辊面,辊面和辊距的影响:对辊制砂机使用过程中。及时调整辊距,才能保证制砂质量。 制砂机的辊面因生成刻痕很快磨损,而且磨损的不均匀,需要定期对辊面进行车削。
- 4、其他条件相同的情况下,给料量及其均匀性的影响:对辊制砂机的关键指标就是产量和粒度。破碎机

### 使用对辊制砂机时的注意事项:

入料颗粒严格按规定要求,禁止大于规定物料进入制砂机,否则,会引起叶轮的不平衡及叶轮过分磨损,基至造成堵塞叶轮通道及中心入料管,使制砂机不能正常工作,发现过大块入料应及时排除.

高效新型制砂机与输送设备的启动顺序为:排料 制砂机 给料,制砂机必须空载启动,待制砂机运转正常后方可给料.停机顺序与开机顺序相反. 破碎机

#### 给料力求连续均匀.

排料设备停动时,应及时停止给料,否则,会造成压死叶轮,烧毁电动机. 机器的润滑润滑为干油润滑方式,采用美孚车用润脂特级,加入量为轴承空腔的1/2-2/3,制砂机每工作一班时,添加适量润滑脂. 制砂机运转过程中,不得有剧烈振动和异常噪声,否则,应停车检查. 破碎机

青石破碎机-山西破碎机-金联机械设备由巩义市金联机械设备有限公司提供。青石破碎机-山西破碎机-金联机械设备是巩义市金联机械设备有限公司(www.gyjinlian.com/)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李。同时本公司(www.jldgzsj.com)还是从事对辊制沙机,液压对辊制砂机,硅铁破碎机的厂家,欢迎来电咨询。