

# 保定幼儿园抗震检测从业经验丰富

产品名称	保定幼儿园抗震检测从业经验丰富
公司名称	深圳市中测工程技术有限公司
价格	.00/平米
规格参数	新闻:新闻热线
公司地址	龙华区大浪街道龙观西路39号龙城工业区综合楼
联系电话	0755-21006612 15999691719

## 产品详情

三、房屋建筑结构概况3.1 房屋建筑概况。该大厦为三层砖混结构，建筑平面为不规则多边形，原设计为二层房屋，后历经一次改建扩建，形成高三层、总建筑面积约1800m<sup>2</sup>的托儿所。房屋东西向总长度为28000mm、南北向宽度为25000mm，各层层高均为3300mm，屋顶女儿墙高900mm，室内外高差450mm，总建筑高度为10350mm。保定幼儿园抗震检测从业经验丰富该大厦园区四周有围墙，在园区东北角和东南角为师生室外活动的两块操场区域，西南角现为小块种植园。一层室内房间主要有大堂、餐厅、两间活动室和厨房、洗衣房及医务室等，并在房屋主体外扩建一间单层厨房和几间单层储藏室。房屋中部楼梯为底层通往二、三层室内的主要枢纽，南边室外旋转楼梯通往二层的活动室阳台。二层室内主要为三间活动室、两间教师办公室和中部区域的学生餐厅，西北角部分为屋顶平台。当建筑结构出现裂缝、梁柱出现变形、楼板已经出现漏筋、建筑结构经常出现转动等情况时，可认为建筑结构出现明显建筑功能退化。5、由于外在作用造成建筑结构可能出现受损所谓之外在起到，通常所指出意外事故，如遭到到汽车或坠物的撞击、爆炸物的反弹、腐蚀性气体或固体外泄及人为破坏等，为确保建筑结构的安全性使用，须要对其进行必要的检测鉴定评估。

保定幼儿园抗震检测从业经验丰富通过对房屋的检测鉴定，就可以知道房屋质量安全，是否对居住的安全造成影响。当房屋出现一些问题的时候，业主都是只看到房屋表面所存在的问题，内部的问题是看不出来的，这时房屋检测鉴定的作用就体现出来了。业主想知道房屋所存在的问题，那就可以找当地的房屋检测鉴定公司来做一个房屋检测鉴定，在找检测鉴定公司的时候，要注意找有资质的公司，这样的公司所出的检测报告才有具有权威性。阳台及部分卫生间采用现浇混凝土板，板厚为80mm；底筋拉通配置，主要形式为6@200、8@200、8@160、10@160；顶筋分离式配置，主要形式为6@200，支座伸出长度为300mm、400mm。各层承重砖墙顶设有钢筋混凝土圈梁，圈梁主要截面有240×200mm、240×150mm、240×400mm、240×300mm，上部钢筋均为212，底筋主要为212、312和220不等。根据房屋现状和检测取样得到的数据进屋综合分析。2、适用范围保护建筑等需要进行检测的房屋。3、检测内容及过程主要检测参数有：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检测一般为现场检测。4、非现场检测项目a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度；