

计算机电缆报价 绿宝电缆（集团）广东计算机电缆

产品名称	计算机电缆报价 绿宝电缆（集团） 广东计算机电缆
公司名称	绿宝电缆（集团）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区天水路
联系电话	15755145491 15755145491

产品详情

施工现场的电缆线路

- 1.电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设，严禁沿地面明设。计算机电缆
- 2.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m，并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。计算机电缆
- 3.电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最1大弧垂距地不得小于2.5m。
- 4.电缆的接头应牢固可靠，绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度，并不得承受张力。计算机电缆
- 5.在有高层建筑的施工现场，临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，同时应靠近负荷中心，固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定，最1大弧垂距地不得小于18m。

预防电缆进水小技巧

- 1、保管时：新买的电力电缆，广东计算机电缆，其两头均使用塑料密封套封住，但用去一段之后，计算机电缆报价，余下的就用塑料纸一裹，外面用绳子一扎，密封性不好，日子一久，水汽就会渗入电缆。计算机电缆
- 2、电缆敷设时：其用塑料纸裹住的电缆头有时会浸在水中，计算机电缆多少钱一米，使水进入电缆;在牵引和穿管时，有时会发生外护套破裂现象。计算机电缆

3、敷设后：未及时进行电缆头制作，使未经密封处理的电缆端口长期暴露在空气中，电子计算机电缆，甚至浸在水中，使水汽大量进入电缆。

计算机电缆放炮的原因

电缆放炮都是在运行中发生的，会造成系统突然跳闸，这对生产极其的不利。自从人们开始发现使用电时，电线和电缆就成为了电力传输的主要载体。无论是电器设备、照明线路还是家用电器方方面面都离不开电线电缆。它虽然只是一个配套行业，但却占据着电工行业的大半个市场。电线电缆的好坏会直接影响到工程的质量和人们的安全，也会影响到电缆的发展前景。

电线电缆在运行的过程中，经常会出现这样那样的事故，尤其是使用了非标电线电缆的情况下。电缆在运行时，发生两相（及多相）接地或相间短路故障时，大多造成系统跳闸，这种故障现象俗称--放炮。

计算机电缆报价-绿宝电缆（集团）(在线咨询)-广东计算机电缆由绿宝电缆（集团）有限公司提供。绿宝电缆（集团）有限公司（www.lvbaodl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.dldlcj.com）还是从事电力电缆厂家，安徽电力电缆厂家，电力电缆生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。