

山西散热片 腾龙重工 蒸汽烘干房散热片

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 山西散热片 腾龙重工 蒸汽烘干房散热片 |
| 公司名称 | 潍坊腾龙重工科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县五井工业开发区 |
| 联系电话 | 15265639329 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

散热器烘干

烘房散热器特点

1. 结构紧凑：采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好；
2. 节约成本：价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高；
3. 精心加工：加工技术先进，严格的质保体系，严格组织、精心加工；
4. 便于安装：安装、使用、维护简单方便，劳动强度低；
5. 钢铝轧制：散热翅片管由钢铝复合管整体轧制而成，无接触热阻，强度高，耐热震和机械震动，热膨胀性能好，且具有可观的扩展换热面。

三、热风烘干原理热风烘干设备烘房翅片管散热器，安装在外墙，利用蒸汽或热水为热媒加热空气。原理：热媒流经空气加热器的散热管，通过对流把热量传递到基管内壁，内壁再通过热传导把热量传递到外壁和翅片，外壁和翅片再以强制对流和辐射的方式加热周围的空气。面积大的烘房，可铺通风管道，使热量更均匀作用于这个烘房。

散热器烘干

工业烘干机工作要求：

- 1.对含有橡胶、海绵、人造革、金属装饰片等衣物不可使用烘干机烘干。
- 2.不同类型衣物不可同时混合烘干。 烘干机
- 3.衣物被加热烘干后，要经过冷却，一般等织物温度下降至30 ° C方可出机。
- 4.布草不可烘得过干，过干会浪费能源、加快棉织品报损和使毛巾发硬。

工业烘干机工作规程：

- 1.毛巾类：拱干时间45min，冷却时间10min，温度90 ° C。
- 2.一般衣物：烘干时间20min，冷却时间5min，中药材烘干用散热片，温度70 ° C。
- 3.薄质衣物：烘干时间15 min，山西散热片，冷却时间5min，温度60 ° C。
- 4.化纤衣物：烘干时间10min，冷却10min，温度50 ° C。

工业烘干机烘干的注意事项

- 1.过载不但会增加皱褶，还会阻碍布草蓬松和干燥，造成布草过多的磨损和撕裂。
- 2.烘干温度过高、时间过长，会造成织物发黄。
- 3.冷风时间决定毛巾的柔软度与蓬松度，所以打冷风时间一般以十分钟为宜。

热管散热器工作原理

热管散热器运行时，其蒸发段吸收热源(功率半导体器件等)产生的热量，使其吸液芯管中的液体沸腾化成蒸汽。带有热量的蒸汽就从热管散热器的蒸发段向其冷却段移动，烘干炉散热片，当蒸汽把热量传给冷却段后，蒸汽烘干房散热片，蒸汽就冷凝成液体。冷凝的液体便通过管壁上吸液芯的毛细管作用返回到蒸发段，如此重复上述循环过程不断地散热。

热管散热器优点

- 1.热响应速度快，它转移热量的能力比相同尺寸和重量的铜管要大1000多倍;体积小和重量轻;
 - 2.散热效率高，可简化电子设备的散热设计，如变风冷为自冷;
 - 3.不需外加电源，工作时不需专门维护;
 - 4.具有很好的等温性，热平衡后，其蒸发段和冷却段的温度梯度相当小，可近似认为是0;
- .运行安全可靠，不污染环境。

山西散热片-腾龙重工-蒸汽烘干房散热片由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。潍坊腾龙重工科技有限公司(www.wf-tenglong.com)为客户提供“木材烘干设备,木材烘干机,食品烘干机,滚筒烘干机,带式干燥机”等业务，公司拥有“腾龙”等品牌。专注于工业锅炉及配件等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎

来电垂询，联系人：初经理。同时本公司（www.hmhongganshebei.com）还是从事山东高频干燥厂，潍坊高频烘干哪家好，木材真空烘干机图片的厂家，欢迎来电咨询。