

通信嵌入式工控机厂家 兆祥免费咨询 嘉兴嵌入式工控机厂家

产品名称	通信嵌入式工控机厂家 兆祥免费咨询 嘉兴嵌入式工控机厂家
公司名称	广州兆祥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区掬泉路3号国际企业孵化器A1007
联系电话	13316228734

产品详情

广州兆祥智能科技有限公司主营产品有通信工控机、通讯工控机、机械设备工控机、手机3c设备工控机、收费ETC工控机、石油化工工控机、加油站IC卡工控机等。公司简称：“兆祥”，主要销售研祥的全系列工业计算机，研祥工控产品金牌经销商。为广大客户提供工控机，嵌入式无风扇工控机、平板电脑、数据采集卡、便携机等一系列产品。欢迎各位来电咨询！

如何选购工控机的内存条

1、选择类型

要先确认自己的主板是用的DDR3还是DDR4的内存条，通信嵌入式工控机厂家，一般来说近些年的新电脑都是DDR4的，老电脑是DDR3的，这个可以在主板上找到。

2、选择容量

根据个人需求选择合适容量的内存条。对于普通用户来说8GB是够用的，如果是专业作图设计或者玩吃鸡和大型单机游戏，可以选择2根8GB组双通道。如果自己也不知道自己需要多少容量的，可以先买一根8GB的使用，发现不够可以再买一根8GB组双通道。

3、选择频率

DDR3代的内存条频率一般为1333MHz和1666MHz。DDR4代的内存条频率一般为：2133MHz和2400MHz，如果你的主板支持，机械设备嵌入式工控机厂家，也可以选择更高的如3200MHz或4266MHz的高频条。

超高频率的内存条固然能给游戏带来一点性能提升，但是需要更高i端的主板和CPU的支持，普通用户选择2400MHz的也已经足够用了。吃鸡游戏i玩家根据预算合理选择更高频率的内存条。

4、对比时序

对比一下CL时序，一般商家都会在商品信息中标出来，同一频率时序越低，性能越好。

广州兆祥智能科技有限公司产品广泛应用于、公共安全、紧急服务、公用事业、现场服务、石油、天然气、电信、轨道交通、智能制造等产业。公司主营产品有轨道交通工控机、机场信息建设工控机、网络安全工控机、AFC收费系统工控机、自助售票机工控机、研祥810工控机等。兆祥本着“诚信经营，专业专注”的经营理念，“诚信、平等”的待人原则，热情接待客户、真情服务客户，通讯嵌入式工控机厂家，实现客户利益和价值的较大化。

工控机与普通电脑相比差别：工控机具有以下特点：

- 1) 机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
- 2) 机箱内有专用底板，底板上有PCI和ISA插槽。
- 3) 机箱内有专门电源，电源有较强的抗干扰能力。
- 4) 要求具有连续长时间工作能力。
- 5) 一般采用便于安装的标准机箱（4U标准机箱较为常见）

广州兆祥智能科技有限公司办公室地址位于中国的南大门羊城广州，广州 广州市天河区棠东东路7号C4 03房（不可作厂房使用），于2016年12月21日在广州市天河区工商行政管理局注册成立，注册资本为200万，在公司发展壮大的3年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。本公司主营产品：无风扇工控机、通讯工控机、机械设备工控机、轨道交通工控机、机场信息建设工控机、网络安全工控机等。欢迎来电咨询！

工控机假故障的辨别方法

1.外部设备调整不当会引起错误故障

显示器没有显示可能是线频混乱，宽度被压缩，甚至只是亮度调到暗;扬声器不工作。可能只是声音音量开关关闭，不能识别硬盘可能是主要的，第二个磁盘跳位置不了解周边的细节设置，并试图帮助找到的一些独到的思想不填补部分解决这个问题。

2.新系统功能的错误错误

许多“故障”实际上是硬件设备或操作系统的新特性。例如，具有节能功能的主机在无人使用或程序不

运行后，会自动关闭显示器和硬盘的电源，轻敲键盘后会恢复正常。如果你不知道这个功能，你可能会认为你的显示器或硬盘出了问题。例如，Windows的屏幕保护程

序经常把人们与病毒混淆。

3.其他过失造成的虚i假过失

cd-rom的读取错误可能是由于磁盘的前后错位造成的:软盘不能写，嘉兴嵌入式工控机厂家，或者只是将写保护滑到了“只读”位置。一旦发生故障，首先要判断机器的操作是否疏忽，而不是盲目地断言设备有问题。

通信嵌入式工控机厂家-兆祥免费咨询-嘉兴嵌入式工控机厂家由广州兆祥智能科技有限公司提供。广州兆祥智能科技有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“IPC-810E,W15,M60”等业务，公司拥有“兆祥科技”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张本钢。