

停车场摄录一体机维保 华安瑞成 通州区停车场摄录一体机

产品名称	停车场摄录一体机维保 华安瑞成 通州区停车场摄录一体机
公司名称	华安瑞成(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京海淀区中关村南三街一号楼后海康威视
联系电话	15699917019 15699917019

产品详情

摄像机平常需要注意什么

潮湿是摄像机的大敌，停车场摄录一体机维保，高度的潮湿会造成摄像机内部的金属部分生锈，电路部分短路，镜头部分的镜片发霉等，极端情况会在磁鼓表面形成水珠，停车场摄录一体机安装，此时如果放入磁带的话磁带会粘贴在磁鼓上，随着磁鼓的高速旋转而将磁带和机器同时损坏。

因此摄像机应随时注意防潮，在存放摄像机的包里尽量能放一点防潮剂。冬天将摄像机从寒冷的环境带入温暖的环境里是尽量将机器放置30分钟再使用。在海边河边以及雨天使用时应避免机器溅水。

摄像机的维护保养

- 1、一般来说，厂家保证使用环境温度为-10摄氏度到+40摄氏度，相对湿度在10%到85%，在-10摄氏度以下使用时应使用保温套
- 2、注意防潮、防湿、防尘、防腐蚀。
- 3、不要将摄像机放在强磁场中，也不要这样的环境下使用，比如发射天线等附近，因为在这样环境下拍摄出来的画面会失真

如需了解更多摄像机的相关信息，欢迎关注华安瑞成网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

摄像机重合误差介绍

对于三管摄像机，停车场摄录一体机安装，三个摄像管所拍摄图像必须准确地重合在一起，才能得到高清晰度，颜色还原准确的图像。但由于摄像管不可能完全相同，且位置很难放置的非常的准确，通州区停车场摄录一体机，所以就会产生重合的误差。一般用红路或蓝路相对于绿路的偏移量与屏幕的高度的百分比来表示。管式按区域分：：0.05%、：0.1%、：0.15%。片式：全区都小于0.05%。

如需了解更多海康威视摄像机的相关信息，欢迎关注华安瑞成网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

停车场摄录一体机维保-华安瑞成-通州区停车场摄录一体机由华安瑞成(北京)科技有限公司提供。华安瑞成(北京)科技有限公司 (harcbj.dzsc.com/) 是北京房山区,安全、防护用品代理的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华安瑞成领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华安瑞成更加美好的未来。