

斗式板链提升机 黄山板链提升机 百特提升机厂家

产品名称	斗式板链提升机 黄山板链提升机 百特提升机厂家
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

产品详情

提升机常见故障与解决方案

提升机头轮和底轮传动轴安装不正容易造成料斗带跑偏，主要表现形式如下：

- (1)头轮和底轮的传动轴在同一垂直平面内且不平行。
- (2)两传动轴都安装在水平位置且不在同一垂直平面内。
- (3)两传动轴平行，在同一垂直平面内且不水平。

出现上述情况后，料斗带跑偏，易引起料斗与机筒撞击、料斗带撕裂。另外，提升机头部承受较大的动压力，黄山板链提升机，最大可达100t左右，由于长时间运转，不可避免地造成轴承被挤压磨损现象。

传统的解决方法为补焊或电刷镀后再机加工修复，但两者均存在一定弊端。补焊高温产生的热应力无法完全消除，易造成材质损伤，导致部件出现弯曲或断裂；而电刷镀受涂层厚度限制，容易剥落，且以上两种方法都是用金属修复金属，无法改变“硬对硬”的配合关系，在各力综合作用下，仍会造成再次磨损。

预防提升机液力偶合器爆炸

此次故障，板链提升机哪里有卖，液偶碎片将提升机头部防雨棚击穿多个孔洞，飞出碎片最远距离在200m以外。如果伤及人身安全，将造成不可估量的损失。为了避免类似故障再次发生，采取如下预防措施：

(1) 加强原料破碎及输送系统和人磨系统设备管理，充分发挥金属探测仪和除铁器功效，防止衬板及钢板等大件物品进入磨机。

(2) 定期检查磨内组件，防止大件金属脱落进入外循环系统，将外循环提升机卡死。

(3) 当有大件金属物进入外循环提升机，使负载处于制动工况时，一定要将大件金属物和物料彻底清理完毕后再启动提升机。

(4) 定期检查液偶充油量，发现油液泄露及时更换O型密封圈或骨架油封。补充油液或更换新油时，严格控制液偶充油量不得大于80%。

(5) 及时修复或更换损坏的逆止器，板链提升机生产厂家，并加强润滑保养维护工作，保证机组不发生倒转飞车事故。

提升机链板输送机和排屑机的区别：

提升机其实链板排屑机是属于链板输送机的一种。也就是说链板输送机也可以是一大部分，提升机，因为范围比较广，它可以是用煤气瓶、食品、药品、化妆品、乳业及烟cao、高温石灰烧成料等材料的输送。而链板排屑机呢就是输送机的另一个小分类，排屑机主要用于输送卷状、团状和块状切屑，再就是磁性排屑器不能解决的铜屑、铝屑、不锈钢屑、尼龙等等材料的输送。

斗式板链提升机-黄山板链提升机-百特提升机厂家(查看)由安徽百特机电工程有限公司提供。安徽百特机电工程有限公司(www.whbetter.com)是从事“输送机,输送机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。