

园区摄录一体机维保 华安瑞成 怀柔区摄录一体机维保

产品名称	园区摄录一体机维保 华安瑞成 怀柔区摄录一体机维保
公司名称	华安瑞成(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京海淀区中关村南三街一号楼后海康威视
联系电话	15699917019 15699917019

产品详情

摄像机后点焦距(法兰焦距)的校准方法

- (1)光圈置于手动，并开到较大，怀柔区摄录一体机维保，便于聚焦
- (2)松开后焦环
- (3)拍摄3米处测试卡，然后调整光线，以便在光圈为f/1.4时获得理想的视频输出水平
- (4)变焦为长焦，调整焦环，使图像清晰成像
- (5)变焦为光角，园区摄录一体机维保，调整焦环，使图像清晰成像
- (6)反复调整，直到长焦镜头和光角镜头的图像都能完成对焦，并能清晰成像后，固紧后焦环

想了解更多关于摄像机的相关资讯，请持续关注本公司。

摄像机的主要结构

摄像机镜头是视频系统的关键设备，它的质量（指标）优势直接影响摄像机的整机指标，镜头相当于人眼的晶状体，如果没有晶状体，人眼看不到任何物体。如果没有镜头，那么摄像头所输出的图像，就是

白茫茫的一片，没有清晰的图像输出，幼儿园摄录一体机维保，这与我们家用摄像机和照相机的原理是一致的。

镜头是特别容易脏的，但不能经常将镜头上的灰尘擦拭掉，食堂摄录一体机维保，镜头片的表面都有保护膜，经常擦拭镜头会破坏这些保护膜。如果镜头沾上灰尘的话，不要用毛巾、纸巾等物品擦拭，可以通过吹气球的方式利用空气将镜头表面的灰尘吹掉。利用空气球吹时有时并不能完全将灰尘吹掉，如果镜头上的灰尘不是很多的话，这些灰尘并不会影响画面质量。

摄像机重合误差介绍

对于三管摄像机，三个摄像管所拍摄图像必须准确地重合在一起，才能得到高清晰度，颜色还原准确的图像。但由于摄像管不可能完全相同，且位置很难放置的非常的准确，所以就会产生重合的误差。一般用红路或蓝路相对于绿路的偏移量与屏幕的高度的百分比来表示。管式按区域分： $\leq 0.05\%$ 、 $\leq 0.1\%$ 、 $\leq 0.15\%$ 。片式：全区都小于 0.05% 。

如需了解更多海康威视摄像机的相关信息，欢迎关注华安瑞成网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

园区摄录一体机维保-华安瑞成-怀柔区摄录一体机维保由华安瑞成(北京)科技有限公司提供。华安瑞成(北京)科技有限公司 (harcbj.dzsc.com/) 位于北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-1603。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华安瑞成在安全、防护用品代理中享有良好的声誉。华安瑞成取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华安瑞成全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。