

PAVC10038R4222派克柱塞泵 技术指导

产品名称	PAVC10038R4222派克柱塞泵 技术指导
公司名称	上海炯燃机械设备有限公司
价格	35500.00/台
规格参数	品牌:派克 型号:PAVC10038R42 关键词:PAVC10038R42
公司地址	上海市浦东新区浙桥路277号3幢1501室
联系电话	021-58598902 18917193648

产品详情

派克柱塞泵PAVC65R413

派克柱塞泵PAVC65R4213

PAVC100R4222

PAVC38R4216

PAVC1003R422

PAVC65R42A13

PAVC65R42AP13

PAVC65R42C13

PAVC65R42CMP13

PAVC65R42H13 (PARKER柱塞泵)

PAVC65R42HM13*PARKER柱塞泵

*PARKER变量柱塞泵

PAVC100R4222 (派克变量柱塞泵)

PAVC38R4216*PARKER变量柱塞泵

PAVC1003R422 (派克变量柱塞泵)

美国PAREKR柱塞泵PAVC100R4222现货促销

美国PAREKR柱塞泵PAMB100-005/22价格好

美国PAREKR柱塞泵PAVC65R4213现货促销

美国PAREKR柱塞泵现货促销

美国PAREKR柱塞泵PAVC100B2L4M22价格好

美国PAREKR柱塞泵PAVC10038R2M22货期快

美国PAREKR柱塞泵PAVC1002R42A22特价供应

派克柱塞维护和检修

parker派克柱塞泵在平时的使用中要多做维护和检修的工作，这样才能使parker派克柱塞泵的使用寿命更加的长久，那下面就来看看parker派克柱塞泵的检修方案都包括哪些方面。

parker派克柱塞泵

- 1、检查parker派克柱塞泵的柱塞有无伤痕和锈蚀现象，必要时应更换新品。
- 2、检查parker派克柱塞泵的出油阀副减压环带是否磨损有台阶或伤痕现象，必要时应予以更换。
- 3、检查挺柱体。喷油泵体和挺柱体之间的标准间隙为0 ~ 0.03mm，如超过0.2mm，则应更换零件。
- 4、检查parker派克柱塞泵的柱塞凸缘和控制套的凹槽之间的间隙，应为0.02 ~ 0.08mm，如超过0.12mm，必须更换控制套。
- 5检查parker派克柱塞泵的柱塞副配合情况。将柱塞端头插入柱塞套内，倾斜约60°，若柱塞能在自身作用下缓慢地下滑为配合良好。

6、检查出油阀副的配合情况。用手指堵住出油阀下孔，用另一手指将出油阀轻轻向下压，当手指离开出油阀上端时，它能自动弹回原位，表明出油阀副密封良好，否则应更换出油阀副。