

30立方无油增压机租赁

产品名称	30立方无油增压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:ZD 压力:10-40bar
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

30立方无油增压机租赁一站式服务尽在贤易。先进的配置 阿特拉斯空压机均采用瑞典原装 SKF 轴承和国外优质部件，产品部件的进口率高达 80% 以上。

阿特拉斯空压机气路系统：采用德国 MANN 公司或英国 DH 公司的油气分离器元件，空气过滤器元件，日本公司的压力调节阀等，保证机组提供高品质的气源。

无油增压机租赁产品采用阿特拉斯空压机油路系统：使用德国 MANN 公司的油过滤器元件，可靠滤除润滑油中的污物，保证油路系统的通畅及润滑，散热功能。

贤易空压机租赁服务以上海为中心，服务全中国，在大中城市备有空压机租赁仓库及维修点，服务工程师24小时待命解决突发故障。常备各型号规格品牌空压机数百台，可以为广大客户提供更方便、快捷、一站式空气压缩机租赁服务！提供低压、中压、高压、增压机、微油、无油、固定式、柴动式机型租赁。

空气压缩机是工厂生产的命脉，对阿特拉斯空压机进行定期的维护和保养是保证其正常运转的前提。主机是空压机的核心部分，长期处于高速运转状态，类似于大多数运转机器，其在运行到一定时间或年限后都必须进行预防性大修，因为空压机主机在经过长时间高速运转后会出现以下问题：

（1）间隙增大 A、主机的阴阳转子间的距离增大。带来的直接后果是压缩机在压缩的过程中泄漏（即回渗漏）增大，排出机器的压缩空气体积变小。体现在效率方面就是压缩机的压缩效率降低。 B、阴阳转子与后端盖和轴承处的间隙增大，主要会影响到压缩机的密封性和压缩效率，同时对阴阳转子的使用寿命会产生很大的影响，因为很多机械故障的成因都是轴承与主轴之间的间隙造成的。

（2）磨损增大 众所周知，只要是机械在运转都存在磨损，正常情况下因为有润滑油润滑，磨损会减轻很多，但长期高速运转，磨损是在慢慢增大的。以瑞典SKF轴承为例：在近乎不可能的条件下（如长期空转、润滑油足够干净、冷却系统足够好、及使用环境温度、湿度等等），也只能保证数年。就压缩机主机而言，除轴承外还存在其它部件的磨损。如轻微磨损不采取正确的预防措施，很容易导致磨损增大、造成其它主要部件的损坏和磨损。

（3）部件变形 空气压缩机主机是压缩机的核心压缩部件，其内部部件长期处于高温、高压的环境中，再加上高速的运转，时间一长必然存在部件变形的现象。同时，造成变形的原因还有使用环境因素，而空气压缩机一般使用的环境的空

气中都会有尘埃和杂质，这些细小的固体物质在进入机器后，日积月累若结成较大的固体块，就有可能造成阴阳转子变形，间隙增大，严重的会导致主机卡死。（4）部件损坏 在空气压缩机主机部分的易损部件主要有：各种垫片、密封圈、轴油封等，尤其是轴油封，长期处于高温、高压、和高速运转的环境中，其使用寿命比大大缩短。其损坏的直接后果是造成压缩机漏油，如未能及时发现，则会造成阴阳转子和轴承因缺少润滑而烧毁。（5）成本增加 这里成本指保养成本和电力成本。由于空气压缩机主机在长时间运转未大修，部件磨损增大，一些磨损的杂质留在主机腔内，会造成润滑油寿命缩短，同时，由于杂质的原因，油气分离器芯和油过滤器的使用时间大大缩短，造成保养成本增加。在电力成本方面，由于摩擦增大和压缩效率降低，必然会造成电力成本增大。另、由于压缩机主机的原因造成的气量下降、压缩空气品质下降也会造成生产成本的间接增大。

30立方无油增压机租赁机型丰富，库存充足。