

长垣伺服电机维修伺服驱动器维修三菱伺服一站式服务中心

产品名称	长垣伺服电机维修伺服驱动器维修三菱伺服一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

编码器断线

省线式编码器信号断线

否

- 1、检查编码器接线；、检查编码器接线；
- 2、检查参数、检查参数 PA002.3PA002.3PA002.3 设置是否与电机 设置是否与电机 设置是否与电机 编码器类型匹 编码器类型匹 配；

E.11E.11 E.11

编码器 AB 脉 冲丢失

增量型编码器 增量型编码器 AB 脉 冲丢失

- 1、检查编码器接线、检查编码器接线
- 2、检查驱动器和电机的地线连接，屏蔽是否、检查驱动器和电机的地线连接，屏蔽是否
、检查驱动器和电机的地线连接，屏蔽是否、检查驱动器和电机的地线连接，屏蔽是否
、检查驱动器和电机的地线连接，屏蔽是否、检查驱动器和电机的地线连接，屏蔽是否 正确；
- 3、检查编码器走线是否和强电缆分开；、检查编码器走线是否和强电缆分开；
、检查编码器走线是否和强电缆分开；、检查编码器走线是否和强电缆分开；
、检查编码器走线是否和强电缆分开；

