

武汉伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心023

产品名称	武汉伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心023
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

17 位串行编 位串行编 位串行编 位串行编 码器绝对状态出错

- 1、 编码器损坏或、编码器损坏或、编码器损坏或器解码电路损坏 器解码电路损坏
- 2、 串行通讯受到干扰；

可

执行绝对值编码器报警清除和多圈信息操作 执行绝对值编码器报警清除和多圈信息操作
执行绝对值编码器报警清除和多圈信息操作 (AF.11AF.11AF.11 AF.11)

E.57E.57

17 位串行编 位串行编 位串行编 位串行编 码器计数出错

E.58E.58

17 位串行编 位串行编 位串行编 位串行编 码器多圈信息溢出

电机往一个方向运行的距离超过 65535 圈，多圈信息溢出

E.59

17 位串行编码器过热

绝对值编码器过热

- 1、检查电机温度；
- 2、执行绝对值编码器报警清除操作（

E.60

17 位串行编码器多圈信息出错

多圈信息出错

- 1、检查绝对值编码器电池压；