

东莞Schneider/施耐德断路器维修常见故障及内容

产品名称	东莞Schneider/施耐德断路器维修常见故障及内容
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	222.00/台
规格参数	Schnei:1250A MT06N1:1600A 中国:2500A
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

施耐德空气断路器维修 施耐德框架断路器维修 施耐德断路器售后维修中心

施耐德固定式断路器维修, 施耐德MT大电流断路器 固定式 抽屉式 断路器维修 施耐德抽屉式断路器维修
断路器的故障原因有: 合不上闸、合闸后指针指示不正确、不能自动合闸、不能自动跳闸、不能启动、无输出电压、OFF键按不下、断电后不能自动跳闸、电机损坏、机械故障等;

我公司拥有一批业内高级专业人才, 具有丰富的维修技术, 掌握着大量宝贵维修经验, 一直从事于断路器维修级技术理论研究和实践, 精通各品牌断路器工作的原理, 能够在无图纸, 无资料的条件下进行维修。先进配套的测试设备和完善的技术服务体系, 已成为深圳市断路器维修行业中最具实力、竞争力的一家断路器维修中心。本公司经过1努力, 凭借其雄厚的技术力量、充足的备件、优惠的价格, 快捷的服务赢得了广大客户的支持与信任。在早几年, 对于断路器, 我估计花园小区、物业管理、机关单位的技术人员应该了解: 断路器维修起来难度很大, 最主要的是, 国内尚未有成熟的资料、技术供参考, 造成断路器一旦损坏, 则无法修复或者说直接报废。断路器是比较贵重的东西, 像ABB断路器F1 1250 A的, 都要2-3万元人民币, 花园小区、物业管理单位往往想节约成本而无法取舍。断路器损坏, 造成小区断电、单位无法正常工作, 物业小区的投诉率不断上升。当时, 深圳没有公司有能修复断路器, 损坏的断路器只有返回原厂维修, 维修费用非常高。对于此现象, 我公司决定: 扎根东莞深圳, 服务东莞深圳。为东莞深圳市民服务是我们公司的第一宗旨。于是, 我公司付出很大的人力、技术研究, 专门针对性的对花园小区、机关单位的断路器做研讨。在2位工程师半年时间的不断研究实践中, 终于摸索到断路器的一般工作常理、故障规律、解决办法。至今, 在2位工程师的不断努力下, 已经帮助众多物业单位修复了上百台国外品牌断路器, 断路器维修名声大燥, 慕名前来请教的同行更是络绎不绝。几起空气断路器误跳闸案例(1) 某陶瓷厂电热隧道窑配电盘装设一台DW15型低压空气断路器, 在外部10kV 电网遭受雷击后该DW15型断路器常出现跳闸现象, 使整窑陶瓷产品质量受影响。陶瓷厂电工认为该断路器的质量有问题, 更换同型号产品后在电网受雷击时依旧出现跳闸现象。后笔者到现场检查断路器及

综合各方面情况判断为雷击10kV线路时电压出现瞬时降低的闪变现象，而该DW15型断路器的欠压脱扣器未经延时才造成误跳闸，欠压脱扣器经加装延时继电器后未再发生误跳闸现象。

(2) 某选矿厂一矿粉输送带电机由一台DW45型低压智能空气断路器控制，其断路器分合控制箱安装于电机旁。该断路器在阴雨天气时偶尔出现误跳闸现象，经对断路器检查未发现问题，检查控制箱发现端子排腐蚀严重且分闸线圈至端子排的配线与直流正电源端子相邻，根据故障现象分析为阴雨天气时端子排受潮导致分闸线圈与正电源导通引起误跳闸，经更换端子排并对控制箱密封处理未再发生误跳闸现象。

MT06N1 MT16H1

MT06N1 MT16H1 MT08N1 MT20H1 MT08N1 MT20H1 MT10N1 MT25H1 MT10N1 MT25H1 MT12N1
MT32H1 MT12N1 MT32H1 MT16N1 MT40H1 MT16N1 MT40H1 MT06N1 MT25H1 MT06N1
MT25H1 MT08N1 MT32H1 MT08N1 MT32H1 MT10N1 MT40H1 MT10N1 MT40H1 MT12N1
MT08H1 MT12N1 MT08H1 MT16N1 MT10H1

MT16N1 MT10H1 MT06N1 MT12H1 MT06N1 MT12H1 MT08N1 MT16H1 MT08N1 MT16H1

MT10N1 MT20H1 MT10N1 MT20H1 MT12N1 MT25H1 MT12N1 MT25H1 MT16N1 MT32H1 MT16N1
MT32H1 MT06N1 MT10H1 MT06N1 MT10H1 MT08N1 MT12H1 MT08N1 MT12H1