



后，要清除掉淬硬层，避免在使用过程中，模具表面会产生龟裂和开裂。消除淬硬层可以用油石或研磨去除淬硬层，在不降低硬度的情况下，低于回火温度下可以去大幅度降低实心模具腔体表面的应力。

为了提高我们玉达模具制造厂的知名度，提高模具产品的精良度和科技含量，提供绿色节能环保模具将引领将来模具商场的昌盛开展。