

深圳ABB断路器F1合不上闸，按下开关没有任何反应修理

产品名称	深圳ABB断路器F1合不上闸，按下开关没有任何反应修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	ABB:2500A SACE F:1600A 中国:4000A
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

ABB SACE F1断路器维修，ABB SACE F2断路器维修

故障：一、合不上闸，按下开关没有任何反应，二、不能断开、马达一直转动

我们是国内较早从事断路器的维修公司,根据我们多年维修断路器判断，断路器的故障原因有：合不上闸、合闸后指针指示不正确、不能自动合闸、不能自动跳闸、不能启动、无输出电压、OFF键按不下、断电后不能自动跳闸、电机损坏、机械故障等。

断路器故障产生的原因分析 一、设计与配置的不合理 1、配电系统联锁功能逻辑紊乱 2、原设计与现负荷不匹配 3、主要电气设置与实际负荷不匹配（大部分采用出厂设置） 二、绝缘性下降 1、异物、粉尘造成拉弧和短路 2、不良环境造成绝缘层的损坏 三、非设计原因的升温 1、主回路、母线连接松动产生发热 2、长期超负荷或额定负荷状态下工作 3、负载不平衡导致的温升发热 4、母排、触点老化引起的接触不良 四、机械结构损坏 1、主要断路器等一次元件机构松动无法正常工作 2、二次回路松脱导致系统非正常工作 3、不良的操作方式导致机构损坏 4、部分器件老化磨损

SACE F1系列、SACE F2系列、SACE F3系列、SACE F4系列、SACE F5系列、

VD4系列、Emax框架断路器SACE E1系列、SACE E2系列、SACE E3系列、SACE E4系列、SACE E6系列等

F1H1600 R1250 AR1/LS WMP NST 85 F1H1600 R1600 AR1/LS WMP NST 85 F2H2000 R2000 AR1/LS WMP NST 85 F2H2500 R2000 AR1/LS WMP NST 85 F2H2500 R2500 AR1/LS WMP NST 85 F1H1250 R250 PR1/P WMP NST 85 F1H1250 R400 PR1/P WMP NST 85 F1H1250 R800 PR1/P WMP NST 85 F1H1250 R1250 PR1/P WMP NST 85 F1H1600 R1250 PR1/P WMP NST 85 F1H1600 R1600 PR1/P WMP NST 85 F2H2000 R2000 PR1/P WMP NST 85 F2H2500 R2000 PR1/P WMP NST 85 F2H2500 R2500 PR1/P WMP NST 85 FP:F1 (10CO) WHR FP:F2 2000/2500 (10CO) WHR FP:F4 3200 (10CO) WHR FP:F4 3600 (10CO) WRV FP:F5 4000 (10CO) WHR FP:F5 5000 (10CO) WRV FP:F5 5000 (10CO) WF ABB空气断路器(F型)维修常见型号: 型号 分断容量 Icu-415V (kA) F1S1250 R250 AR1/LI WHR NST 55 F1S1250 R400 AR1/LI WHR NST 55 F1S1250 R800 AR1/LI WHR NST 55 F1S1250 R1250 AR1/LI WHR NST 55 F1S1600 R1250 AR1/LI WHR NST 55 F1S1600 R1600 AR1/LI WHR NST 55 F1S2000 R1250 AR1/LI WHR NST 55 F1S2000 R2000 AR1/LI WHR NST 55 F2S2500 R2000 AR1/LI WHR NST 65 F2S2500 R2500 AR1/LI WHR NST 65 F1S1250 R250 AR1/LS WHR NST 55 F1S1250 R400 AR1/LS WHR NST 55 F1S1250 R800 AR1/LS WHR NST 55