

西门子（MP370）触摸屏黑屏、花屏维修

产品名称	西门子（MP370）触摸屏黑屏、花屏维修
公司名称	雷煜自动化
价格	1000.00/台
规格参数	免费检测:上海触摸屏维修公司 当天修好:西门子人机界面黑屏维修 质保期长:西门子显示屏花屏维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

西门子（MP370）触摸屏黑屏、花屏维修，西门子触摸屏开机屏幕无显示、无字符维修，西门子触摸屏上电一会花屏、白屏、蓝屏维修，西门子触摸屏液晶显示屏坏维修，西门子触摸屏主板坏维修，MP370人机界面花屏维修，MP370触摸屏开机黑屏无显示维修，上海雷煜自动化科技专业提供西门子触摸屏通讯不上维修,按不动维修，西门子触摸屏维修，可解决西门子触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；西门子触摸屏维修公司。

西门子触摸屏维修型号：

6AV6545-0AH10-0AX0（MP270B-6）6AV6545-0AG10-0AX0（MP270B-10）、

6AV6542-0DA10-0AX0（MP370）、6AV6545-0DA10-0AX0（MP370）、

6AV6545-0DB10-0AX0（MP370）、6FC5203-0AD10-0AA0、6FC5203-0AF00-0AA1（OP010）、

6FC5203-0AF22-0AA2 6FC5203-0AF01-0AA0（OP010C）、

6FC5203-0AF02-0AA0、6FC5203-0AF02-0AA1、6FC5203-0AF03-0AA0（OP015）、

6FC5203-0AF04-0AA0（OP010S）、6FC5203-0AF22-0AA0、6FC5203-0AD12-0AA0,

6AV3637-1PL00-0AX0（TP37）、6AV3627-1QL01-0AX0（TP27-10）

6AV3607-1JC20-0AX1（OP7\DP）、6AV3617-1JC20-0AX1（OP17\DP）、

6AV3617-1JC00-0AX1 (OP17\PP)、6AV3617-1JC30-0AX1 (OP17/DP12)

6AV6542-0BB15-2AX0 (OP170B)、6AV3525-1EA01-0AX0 (OP25)、

6AV3627-1JK00-0AX0 (OP27)、6AV3627-1LK00-1AX0 (OP27)、

6AV3637-1LL00-0AX1 (OP37)、6AV3637-1ML00-0FX0 (OP37)、

6AV3637-1ML00-0CX0 (OP37)、6AV3637-1LL00-0FX1(OP37)、

6AV3627-1QK00-2AX0(TP27-6)、6AV3627-1NK00-2AX0 (TP27-6)、

6AV3607-1NH01-0AX0 (TP7)、6AV6545-0AA15-2AX0(TP070)、

6AV6542-0CA10-0AX0(OP270 KEY-6) 6AV3627-1QK00-2AX0 (TP27)、

6AV6545-0BA15-2AX0 (TP170A)、6AV6545-0BB15-2AX0 (TP170B)、

6AV6545-0BC15-2AX0 (TP170B)、6AV6545-0CA10-0AX0 (TP270)、

6AV6545-0CC10-0AX0 (TP270)、6AV6545-0AG10-0AX0 (TP270)、

6AV6643-0AA01-1AX0(TP277-6)、6AV6545-0DA10-0AX0 (MP370)

6AV6545-0DB10-0AX0 (MP370)

西门子 (MP370) 触摸屏黑屏、花屏维修，江苏省 (南京市 无锡市 常州市 扬州市 徐州市 苏州市 连云港市 盐城市 淮安市 宿迁市 镇江市 南通市 泰州市 兴化市 东台市 常熟市 江阴市 张家港市 通州市 宜兴市 邳州市 海门市 大丰市 溧阳市 泰兴市 如市 昆山市 启东市 江都市 丹阳市 吴江市 靖江市 扬中市 新沂市 仪征市 太仓市 姜堰市 高邮市 金坛市 句容市 灌南县)

浙江省 (杭州市 宁波市 绍兴市 温州市 台州市 湖州市 嘉兴市 金华市 舟山市 衢州市 丽水市 余姚市 乐清市 临海市 温岭市 永康市 瑞安市 慈溪市 义乌市 上虞市 诸暨市 海宁市 桐乡市 兰溪市 龙泉市 建德市 富德市 富阳市 平湖市 东阳市 东阳市 嵊州市 奉化市 临安市 江山市)

安徽省 (合肥市 亳州市 芜湖市 马鞍山市 池州市 黄山市 滁州市 安庆市 淮南市 淮北市 蚌埠市 巢湖市 宿州市 宣城市 六安市 阜阳市 铜陵市 明光市 天长市 宁国市 界首市 桐城市)

F01682 SI 运动 P1 (CU) : 不支持监控功能

信息类别：参数设置/配置/调试过程出错 (18)

反应：OFF2

应答：立即 (上电)

原因：在该固件版本中不支持 p9501 , p9601 或者 p9801 中使能的监控功能。

注释：

该故障导致无法应答的 STOP A。

故障值 (r0949 , 十进制) :

1 : 不支持监控功能SLP (p9501.1)。

2 : 不支持监控功能SCA (p9501.7 和 p9501.8 ... 15)。

3 : 不支持监控功能 SLS 倍率(p9501.5)。

4 : 不支持监控功能 “ 外部 ESR 激活 ” (p9501.4)。

5 : 不支持监控功能 “ PROFIsafe 中的 F-DI ” (p9501.30)。

6 : 不支持使能 “ 实际值同步 ” (p9501.3) 。

9 : 不支持通过固件进行的监控功能 , 或使能位未使用。

11 : 只支持驱动集成的无编码器监控功能。

12 : 在该控制单元上不支持用于 SINUMERIK 的 Safety Integrated。

20 : 仅和 PROFIsafe 一起使用时 , 才支持驱动集成的运动监控功能 (p9501/p9601.1 ... 2 和 p9801.1 ... 2) 。

21 : 仅在和驱动集成的运动监控功能一起使用时 , 才支持 PROFIsafe (p9501/p9601.1 ... 2 和 p9801.1 ... 2) 。

23 : CU240 上不支持和编码器相关的监控功能。

25 : 不支持驱动集成的运动监控功能(p9501, p9601.2)。

28: 同步电机上不支持无编码器监控功能(p9507.2)。

处理 : 取消选择相关的监控功能(p9501, p9601, p9801)。

SCA: Safe Cam (安全凸轮)

SDI: Safe Direction (安全运动方向)

SLP: Safely-Limited Position (安全限制位置)

SLS: Safely-Limited Speed (安全限制速度)

参见 : p9501 (SI 运动安全功能使能 (处理器 1)) , r9771 (SI 通用功能 (处理器 1))