

深圳御能动力伺服控制系统 驱动器维修KT-CT-2502-A-1

产品名称	深圳御能动力伺服控制系统 驱动器维修KT-CT-2502-A-1
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	御能:15kw KT-CT-:25kw 中国:35kw
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

御能伺服驱动器维修，KINWAY御能变频器维修常见报警故障：ERR1，ERR2，ERR3，ERR4，ERR5,ERR6，ERR7，ERR8，EEPROM,ERR9，ERR10，ERR12，ERR13，ERR01，ERR03，ERR05，ERR07，ERR09，ERR11，ERR13，ERR14，ERR15，ERR16，ERR17，ERR18，ERR19，ERR20，ERR21，ERR22，ERR23，ERR24，ERR25等等报警故障。

御能伺服器在故障出现后，观察X轴拖板，发现实际拖板振动位移很小；但触摸电动机输出轴，可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动；且振动的噪声就来自X轴伺服电动机。

考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生，与运动速度无关，故基本上可以排除测速发电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。

分析可能的原因是CNC中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的；且由于机床振动频率很高，因此时间常数较小的电流环引起振动的可能性较大。

维修FANUC发那科常见故障：FANUC发那科无显示维修、FANUC发那科缺相维修、FANUC发那科过

流维修、FANUC发那科过压维修、FANUC发那科欠压维修、FANUC发那科过热维修、FANUC发那科过载维修、FANUC发那科接地维修、FANUC发那科参数错误维修、FANUC发那科有显示无输出维修、FANUC发那科报警维修等

御能25KW伺服器KT-CT-2502-A-0提供维修维修御能KT-CT-1802-A系列注塑机伺服驱动器

我们的地址：东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号电话：15889761002联系手机：15817673762
期待您的咨询