

前法兰打包机液压油缸、液压站维修定制- 邺(ye)丰液压设备后法兰油压缸厂上海嘉定

产品名称	前法兰打包机液压油缸、液压站维修定制-邺(ye)丰液压设备后法兰油压缸厂上海嘉定
公司名称	上海邺丰液压设备有限公司
价格	900.00/件
规格参数	邺(ye)丰:2004年 YF30:D130*600 上海嘉定区:曹安公路16号桥
公司地址	上海市嘉定区封浜镇通站路363号
联系电话	86-213911524 13918116906

产品详情

上海邺丰液压维修制造打包机油缸液压系统的维修及生产，缸径100行程根据客户提供。主要表现为活塞杆停位不准、推力不足、速度下降、工作不稳定等其原因是(1)液压缸内部泄漏。液压缸内部泄漏包括液压缸体密封、活塞杆与密封盖密封及活塞密封均磨损过量等引起的泄漏。

上海邺丰液压制造维修液压油缸，液压打包机油缸定制维修，一般为前法兰安装，油缸法兰圆形方形两种，打包机油缸缸筒比较厚，我们是有技术专业设计加工团队。

油缸维修：

活塞杆与密封盖密封泄漏的原因是，密封件折皱、挤压、撕裂、磨损、老化、变质、变形等，此时应更换新的密封件。

活塞密封过量磨损的主要原因是速度控制阀调节不当，造成过高的背压以及密封件安装不当或液压油污染。其次是装配时有异物进入及密封材料质量不好。其后果是动作缓慢、无力，严重时还会造成活塞及缸筒的损坏，出现"拉缸"现象。处理方法是调整速度控制阀，对照安装说明应做必要的操作和改进;清洗过滤器或更换滤芯、液压油。