

天之美 中央空调的维保 许昌中央空调

产品名称	天之美 中央空调的维保 许昌中央空调
公司名称	河南天之美暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区商都路33号五洲新村三号院19号楼3单元22号
联系电话	18337182838

产品详情

按照主机压缩机的形式分类：

- 1、活塞式压缩机：是早期空调曾普遍使用的压缩机，因为零部件过多，中央空调的维保，故障率较高，且生产成本也比较高，运行稳定性差，压缩机抗液击的能力差，现在已经很少使用。
- 2、涡旋式压缩机：目前使用频率很高的一种压缩机，压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成，特点是零部件少，运行稳定性高，使用寿命长，广泛的运用于小型制冷机组。
- 3、螺杆式压缩机：在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机，其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等，还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高，同样的制冷量，螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分

一般企业来说，就是前期投资较大，购买水冷式冷水机以后，要购买配套辅助设备——冷却水塔、循环水泵。通常企业对于冷水机的投资都很重视，但是真正投入生产就必须要有专业的技术人员，许昌中央空调，这里简单介绍一下。在使用水冷式工业冷水机之前，应该检查各设备之间的阀门是否有全部打开，酒店中央空调维保，水箱内是否全部注满水，冷却水塔的风机有没有出现逆转，循环水泵的运行方向是否正确等。打开总电源（标准电源是3相五线制 380V 50HZ），具体可直接对照水冷式冷水机正面的铭牌。这里提醒大家，供给冷水机的电源一定要稳定，以免烧毁机组或压缩机、水泵电机。

冷凝器气流短路，循环风量减少，风冷效果较差：查出气流短路原因，排除堵塞物。

室外冷凝器附近有热源，影响冷凝效果，使冷凝压力过高，引起过载保护器动作跳开：应排除热源。

室外冷凝器有日光直射，影响冷凝效果：应加装遮阳板。

制冷剂量过多，冷凝压力过高，造成压缩机超负荷而停机：检查制冷循环温度，按规定充入制冷剂。

制冷系统内混入不凝性气体：检查系统内压力，排除系统内不凝性气体。

制冷管道堵塞，造成冷凝压力过高，压缩机超负荷而停机：检查制冷管道，排除堵塞。

天之美(图)-中央空调的维保-许昌中央空调由河南天之美暖通设备有限公司提供。河南天之美暖通设备有限公司(www.hntzmntyxgs.com) 是从事“ 中央空调销售,售后,维修保养 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。