

东莞穆勒断路器分闸后无法合闸故障维修

产品名称	东莞穆勒断路器分闸后无法合闸故障维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	280.00/台
规格参数	穆勒:1250A IZM32S:1600A 中国:1000A
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

穆勒断路器常见故障维修的处理方法:1．欠压脱扣器的噪声 欠压脱扣器工作一段时间后常会产生异常噪声，轻则扰入，重则烧毁线圈，所以要定期清除铁芯工作表面的油污和尘埃，发现短路环断裂的要更换。还应调整欠压脱扣器的弹簧拉力，至铁芯和衔铁气隙符合要求为止。

2．微型电动机的烧毁 行程开关故障，会造成电动操作机构中的微型电动机烧毁。如当需要用电动操作机构闭合断路器时，按下合闸按钮，

电动机的供电回路接通，电动机旋转，在完成机构储能或合闸后，应由行程开关断开微型电动机的供电回路，但由于行程开关的故障无法断开，将使电动机长时间运转过热而烧毁。

3．绝缘不良造成的短路 断路器经长期使用绝缘性能会逐渐变差，若平时维护不当，绝缘零件表面灰尘堆积，潮气侵蚀，会促使绝缘加速老化，有可能在配电运行中或切断短路电流时引起相间或相对地的短路。所以要保持绝缘表面的清洁，防止绝缘性能变坏，以延长断路器的使用寿命。

穆勒开关常见问题；常见问题有不能合闸，不能储能，手动可以储能自动不能储能，，一直自动储能，经常跳闸，跟带负载就跳闸等常见问题。

故障原因，因为断路器长期处于使用状态极少去操作，一年不一定停电两三次，所以一直处于高温运行状态当中机构由于一直处于机械受力状态在成有些机械配件变形移位现象多见甚至在当中的一次断电当中再合闸瞬间会折断机械或者机构工作会被卡死。控制部分常见问题有高温导致有些配件提早老化失效，有施压部分，合闸部分分闸部分老化等故障现象。

解决办法，保持配电柜通风干燥，降低温度，年检定期保养，检查机构及表面观察，做到及早发现问题，解决问题有计划地处理问题，防范于未然

我公司与多家物业小区，工厂，商场签订设备保养包修协议为客户解决后顾之忧，不至于造成因设备

故障造成的重大事故跟损失，我公司秉承以专业取胜为客户控制风险损

IZM97N3-A08CW、 IZM97N3-A10CW、 IZM97N3-A12CW、
IZM97N3-A16CW、 IZM97N3-A20CW、 IZM97N3-A25CW、
IZM97N3-A32CW、 IZM97H3-A08CW、 IZM97H3-A10CW、
IZM97H3-A12CW、 IZM97H3-A16CW、 IZM97H3-A20CW、
IZM97H3-A25CW、 IZM97H3-A32CW、 IZM97B4-A08CW、
IZM97B4-A10CW、 IZM97B4-A12CW、 IZM97B4-A16CW、
IZM97B4-A20CW、 IZM97B4-A25CW、 IZM97B4-A32CW、
IZM97N4-A08CW、 IZM97N4-A10CW、 IZM97N4-A12CW、
IZM97N4-A16CW、 IZM97N4-A20CW、 IZM97N4-A25CW、
IZM97N4-A32CW、 IZM97H4-A08CW、 IZM97H4-A10CW、
IZM97H4-A12CW、 IZM97H4-A16CW、 IZM97H4-A20CW、
IZM97H4-A25CW、 IZM97H4-A32CW、 IZM97B3-V10CW、
IZM97B3-V12CW、 IZM97B3-V16CW、 IZM97B3-V20CW、
IZM97B3-V25CW、 IZM97B3-V32CW、 IZM97B3-V40CW

我们的地址：东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号电话：15889761002联系手机：15817673762
期待您的咨询