

江阴三菱变频器紧急情况维修

产品名称	江阴三菱变频器紧急情况维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2341.00/台
规格参数	三菱:江阴三菱变频器紧急情况维 E700:江阴三菱E700维修 江阴三菱:江阴变频器三菱维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

江阴三菱变频器紧急情况维修三菱变频器维修，可修复三菱变频器各类故障，如下：代码 故障名称
检查要点E.OC1 加速时过电流断路是否急加速运转 输出是否短路，主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2
定速时过电流断路 负荷是否有急速变化，输出是否短路。E.OC3 减速时过电流断路
是否急减速运转，输出是否短路，电机的机械制动是否过早E.OV1
加速时再生过电压断路江阴三菱变频器紧急情况维修 加速度是否太缓慢。E.OV2 定速时再生过电压断路
负荷是否有急速变化。E.OV3 减速，停止时再生过电压断路 是否急减速运转。E.THM
电机过负荷断路(电子过流保护)

电机是否在过负荷状态下使用。E.THT 变频器过负荷断路(电子过流保护)
江阴三菱变频器紧急情况维修电机是否在过负荷状态下使用。E.IPF 瞬时停电保护
调查瞬时停电发生的原因E.UVT 欠压保护
有无大容量的电机启动，P，P1之间是否接有短路片或直流电抗器。E.FIN 散热片过热
周围温度是否过高，江阴三菱变频器紧急情况维修冷却散热片是否堵塞。E.GF
输出侧接地故障过电流保护 电机，连接线是否接地E.OHT 外部热继电器动作
电机是否过热。在Pr.180 ~ Pr.186(输入端子功能选择)中任一个，设定值7 (OH信号) 是否正确设定。E.BE
制动晶体管异常 减少负荷J，制动的使用频率是否合适E.OLT 失速防止
电机是否在过负荷状态下使用E.OPT 选件报警E.OP1 ~ OP3 选件插口异常 选件功能的设定、

江阴三菱变频器紧急情况维修操作是否有误。(1~3显示选件插口号)E.PE 参数记忆因子异常
参数写入回数是否太多E.PUE PU脱出发生 DU或PU的安装是否太松确认Pr.75的设定值E.RET
再试次数溢出 调查异常发生的原因E.CPU CPU错误 E.6 CPU错误 E.7 CPU错误E.P24
直流24V电源输出短路 PC端子输出是否短路E.CTE 操作面板用电源输出短路

PU接口连接线是否短路。E.LF 输出欠相保护

正确接线。确认Pr.251“输出欠相保护选择”的设定值E.MB1~7制动开启错误

调查异常发生的原因二、三菱变频器故障报警代码之轻微故障E.FN 风扇故障 冷却风扇是否异常OL

失速防止（过电流）江阴三菱变频器紧急情况维修电机是否在过负荷状态下使用 oL

失速防止（过电压）是否是急减速运行 PS PU停止 是否按下操作面板的（stop/reset）键，使其停止。Err

此报警在下述情况下显示 RES信号处于ON时