

合金锯片定制 合金锯片 八骏锯片锋利

产品名称	合金锯片定制 合金锯片 八骏锯片锋利
公司名称	东莞市八骏刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇松柏朗村新园4巷1号B栋
联系电话	13600291249

产品详情

铝用锯片产生毛刺是什么原因导致的呢

铝用锯片产生毛刺是什么原因导致的呢

铝用锯片切削出来产生毛刺是什么原因导致的呢？是锯片的质量问题吗？还是原材料的问题？今天八骏小编收到江西的以为客户反映现在所用的锯片规格355x3.0x25.4x100T的铝用锯片，切不了多少刀就会有毛刺，也换过好几个大大小小的品牌锯片企业，依然得不到改善。

八骏刀具分析铝用锯片产生毛刺的原因有哪些？

- 1、锯片的规格没有选择正确
- 2、机器的转速与锯片所选用的规格不匹配
- 3、机器导轨油磨损，锯片在摆动。
- 4、研磨的角度不正确

所以很多的客户都反映很多不一样的问题，但是导致毛刺产生的原因往往不是锯片的质量本身问题，都是没有选择正确的规格所导致的，所以八骏在这提醒广大客户，在购买锯片之前，合金锯片批发，先找到八骏刀具，八骏刀具免费给你提供推荐的合适的锯片，免除你们走那么多弯路，有针对性的挑战你们的问题，毛刺的问题找到我们八骏刀具都不是问题，欢迎您的咨询采购。

八骏给你分析铝合金锯片起毛刺的原因

八骏给你分析铝合金锯片起毛刺的原因

铝合金锯片毛刺问题，我相信很多用户都受到过这方面的困扰，贵州的吴先生也是受到毛刺困扰，合金锯片，于是带着疑问找到我们八骏刀具，最终判定为，锯片不锋利，合金锯片价格，出现变形，导致锯片摆动挤压毛刺，那么导致铝合金锯片起毛刺的原因有哪些呢？八骏刀具给你一一分析：

- 1，锯片不锋利了。也会使锯片碰撞铝材导致毛刺产生；
- 2，锯片所切材料如果没有压稳，锯片在切割的材料的时候会抖动，也会导致铝材毛刺产生；
- 3，锯片如果应力值如果和机器的转速配，也是锯片切割产生毛刺的原因之一；

1，首先我来分析铝材切割机锯片铜钉款式的优缺点；如果锯片是铜钉的优点：由于铜钉的密度和钢板铁的密度不一样，他们的膨胀系数不一样，铜钉更容易吸收振动，更容易吸收摆动；而缺点：铜钉如铆上去，由于它和钢板的膨胀系数不一样，所以它们的收缩比例也不一样，这样一来，锯片在高速旋转时，在切割时容易松动，有时更会晒出来，可能有打到人或物体的危险。

2、再从铝材切割机锯片的切割时间来判断，锯片切割几个小时之后，锯板不会有摩擦切料的情况，合金锯片定制，锯板不打料，锯片不摆动。

3、再从铝材切割机锯片切割的情况来看，切出来的情况没有毛刺，没有纹路，切出来的材料没有毛刺，不会出现模糊不清的情况。

4、再从铝材切割机锯片的长时间运作的稳定性判断，仔细观察锯片是否因为锯板强度不够出现异常情况等等...

从以上几点判断你的机器适合那一种款式的锯片。

合金锯片定制-合金锯片-八骏锯片锋利(查看)由东莞市八骏刀具有限公司提供。东莞市八骏刀具有限公司（www.dgbajun88.com）是广东 东莞,刀具、夹具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在八骏刀具领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创八骏刀具更加美好的未来。