

阻燃挤塑板型号 泗阳阻燃挤塑板 志星嘉业

产品名称	阻燃挤塑板型号 泗阳阻燃挤塑板 志星嘉业
公司名称	南京志星嘉业保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道金城工业集中区盛达路
联系电话	13913345794

产品详情

B1级挤塑板的的保温隔热性

B1级挤塑板是目前建筑保温的很好之选，具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，阻燃挤塑板型号，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率。

南京志星嘉业保温建材有限公司专业从事挤塑板xps挤塑保温板、外墙保温系统、xl-1泡沫造粒机、聚苯乙烯颗粒的生产、销售等。?我们生产的聚本乙烯泡沫塑料eps板材是当前隔热、保温、隔音、防渗、防漏材料，是各类建筑工程、地暖工程、冷库、冷藏车、水渠、水库等理想的建筑材料。

为什么挤塑板墙面会开裂，挤塑板墙面开裂的原因

- 1、窗口周边、四角及墙体转折处等易产生应力集中的部位，未设增强网格布以分散其应力；抹底层胶浆时，直接把网格布铺设于墙面上，胶浆与网格布不能很好的复合，阻燃挤塑板厂家，网格布起不到约束和分散应力的作用而引起开裂。
- 2、胶浆没有进行充分搅拌，保温板板面不平，特别是相邻板面不平，阻燃挤塑板价格，造成抹灰厚度偏差，收缩不一致导致裂缝。板间缝隙应用胶粘剂填塞。
- 3、面层施工时在太阳曝晒下进行，抹完面层后未及时喷水养护，导致面层失水过快，引起干缩裂缝；在面层抹灰时，有时采取蘸水拍浆的方式，导致面层骨料过少产生裂缝。

为了避免被忽悠，在选购挤塑板的时候可以参考一下四个标准，了解挤塑板的质量如何。一般情况下，挤塑板的厚度越厚，相对而言，挤塑板的保温性能越好，相信在未来，挤塑板可以达到厚度上面会有一些的跨越。尺寸的稳定性。制作工艺较好的挤塑板就不会表现出外观薄厚尺寸不均匀的现象，一旦挤塑

板薄厚不均匀，在后期的时候中，就非常容易发生变形翘曲的现象，就会导致外饰面开裂出现渗水的现象，挤塑板的性能就会大大的降低。挤塑板吸水性。保温材料在吸水状态下保温性能就会急剧下降，因此，在很多的建筑材料所使用的保温材料吸水性都是比较低的。挤塑板在吸水以后，泗阳阻燃挤塑板，保温性也会随之下下降，所以应该选择吸水性较低的挤塑板。施工是否便捷。判断保温板材的后一个条件就是施工是否方便。剪切是否方便，与墙面的适配性程度高低这些都是在选择保温板材的时候应该考虑的事情。

阻燃挤塑板型号-泗阳阻燃挤塑板-志星嘉业(查看)由南京志星嘉业保温建材有限公司提供。南京志星嘉业保温建材有限公司(www.zhixps.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！