

郑州三菱数控伺服驱动器维修伺服马达线圈烧坏维修145

产品名称	郑州三菱数控伺服驱动器维修伺服马达线圈烧坏维修145
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

Err-1 IPM 模
块故障
电机运行过
程中出现
受到干扰 增加线路滤波器
远离干扰源
接通控制电
源时出现
电路板故障 换伺服驱动器
接通主电源
时出现
电源电压过高
电源电压波形不正常
检查供电电源

制动电阻接线断开 重新接线

制动晶体管损坏

内部制动电阻损坏

换伺服驱动器

Err-2 主电路

过压

制动回路容量不够 降低起停频率

增加加/减速时间常数

减小转矩限制值

减小负载惯量

换更大功率的驱动器和电机

驱动器 U、V、W 之间

短路

接地不良

电机绝缘损坏

Err-3 过电流

驱动器损坏

检查接线

正确接地

更换电机

更换驱动器

表 5.2 报警处理方法

报警代码	报警名称	运行状态	原因	处
------	------	------	----	---