

新乡埃斯顿ESTUN伺服驱动器维修伺服电机专业维修02

产品名称	新乡埃斯顿ESTUN伺服驱动器维修伺服电机专业维修02
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

Err-4 欠压主电压过低,制

动单元故障.

换伺服驱动器

Err-5 模拟A通道无电 $\pm 12V$ 无电压

流

接通控制电源时

出现模拟A通道故障

15UMB 伺服系统使用手册

DSP 模拟A通道

坏

电机运行过程中 模拟A通道故障

出现

$\pm 12V$ 无电压

模拟 B 通道故障

模拟A通道故障

6 模拟B 通道无电

电机运行过程中

出现DSP 模拟A通道

编码器接线

错误

检查接线

编码器损坏 更换电机

编码器电缆

不良

换电缆

7 编码器故障

过长，造成

编码器供电

电压偏低

缩短电缆

采用多芯并

联供电

表 5.2 报警处理方法

报警代

码

报警名

称

运行状态 原因 处理方法

接通控制电

源时出现

控制电路板故障

编码器故障

更换伺服驱动器

换伺服电机

8 超速

电机运行过

程中出现

输入指令脉冲频率过

高

正确设定输入脉冲

加/减速时间常数太小，

使速