

漯河松下伺服驱动器维修松下伺服控制器维修Panasonic

产品名称	漯河松下伺服驱动器维修松下伺服控制器维修Panasonic
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

加/减速时间常数太小，

使速度超调量过大

增大加/减速时间常数

输入电子齿轮比太大 正确设置

编码器故障 换伺服电机

编码器电缆不良 换编码器电缆

伺服系统不稳定，引起

超调

重新设置有关增益

如果增益不能设置到合适值，则减

小负载转动惯量比率

负载惯量过大 减小负载惯量

换更大功率的驱动器和电机

编码器零点错误 换伺服电机

请厂家重调编码器零点

电机刚启动

时出现

电机 U、V、W 引线接

错

编码器电缆引线接错

正确接线

接通控制电

源时出现

电路板故障 换伺服驱动器

接通主电源

及控制线，输

入指令脉冲，

电机不转动

设定位置超差检测范

围太小

增加位置超差检测范围

位置比例增益太小 增加增益

9 位置超

差

转矩不足 检查转矩限制值

减小负载容量