

汕头ad188e复印机 广东震旦

产品名称	汕头ad188e复印机 广东震旦
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

广州科颐办公设备有限公司是一家复印机公司，创立于2008年10月，位于广东省广州市天河北路。公司业务内容是渠道经销商和终端客户提供办公设备，重点是MFP(多功能一体机)和激光/黑白打印机，震旦AD188e全新复印机，震旦AD188e办公多功能一体机，震旦AD188e复印机怎么样，震旦AD188e打印机批发，震旦AD188e高速黑白复印机，全国8.8折促销，热销区域。广州，深圳，新疆，震旦ad188e复印机怎么样，厦门，广西，上海地区等。

广州科颐办公设备有限公司——震旦AD188e复印机

震旦AD188e多功能黑白复合机外观是很简单大方，体积较小，轻薄紧凑、注重环保体，方便位移，不占地，是一款非常符合办公商务的气质，作为震旦AD188e复合机来说，外观体型颜值还是提高的，洁白的外壳，汕头ad188e复印机，主流的设计适合大众的使用。震旦AD188e黑白复复印机预热时间15秒以下，首页复印时间小于6.5秒，震旦ad188e复印机报价，连续复印页数可达1-999页。震旦数码复合机功能齐全，四大需求都能够满足，只要震旦AD188e黑白复印机一款机器，就能轻松完成企业多种工作，十分的超值。

广州科颐办公设备有限公司——震旦AD188e复印机出现代码

很多用户办公明明昨打印还好好的，今打印时就出现代码的，这到底是怎么回事，有一位用户打电话过来咨询，说自己的AD188e出现C2558该怎么解决，出现C2258码其实就是说明，碳粉浓度检测黑色的传感器TCR异常高碳粉浓度过高，解决方式，检查是否底部的TCR连接出现故障，如果是，就重新纠正显机器里的显影组件，或者需要重新安装显影组件，重新需要更换显影组件，更换PWB-M，更PWB-MFP。以前有个客户出现过这种情况，我们专业师傅解决后给出的建议，先不安装粉盒，全黑版印至机器提示缺粉，再放粉盒就可以恢复正常，震旦ad188e复印机维修，全黑版印至机器提示缺粉，再放粉盒就可以恢复正常全黑版印至机器提示缺粉，再放粉盒就可以恢复正常，进维修模式操作步骤，按功能键。按照如下顺序按下列键，“停止” “0” “0” “停止” “0” “1”，将出现维修模式菜单屏幕，然后在<退出维修模式> 需要了解更多可咨询我们科颐办公。

震旦AD188e复印机是AD188复印机的升级版来的，AD188e在AD188复印机原有的功能上，更加完善了机器的使用功能和性能。

好用的复印机有好多呢，有柯尼卡美能达的，也有震旦的。你要是想买黑白复印机的话，你可以去看看震旦复印机AD188e，这款机器不错的，高质量，低价格。建议你去问问有经验有技术支持的，例如科颐办公，和承信息。

广东震旦，为回馈新老客户，现低价促销震旦复印机全系列产品，包括震旦复印机、震旦一体机、单位用复印机、办公用复印机、桌面复印机、小型复印机、A3复印机、A4打印机、黑白激光打印机等，全场8.8折，包邮包安装，终身提供免费技术支持服务。更多详细信息请拨打图片中的电话进行咨询。

和承信息科技有限公司经营范围

1. 办公设备：柯尼卡美能达、震旦、理光等品牌彩色/黑白复印机、打印机的销售、租赁等。
2. 办公耗材、配件:柯尼卡美能达、震旦、理光彩色复印机全系列彩色碳粉；鼓组件；成像组件；载体；转印带；定影器；感光鼓；刮板；鼓芯片；粉芯片；清零保险、搓纸轮、分离轮、等耗材配件

汕头ad188e复印机-

广东震旦由广州和承信息科技有限公司提供。广州和承信息科技有限公司（www.fyjzd.com）是广东广州，复印机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东震旦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广东震旦更加美好的未来。