

陕西安康楔形丝条缝筛板信誉好

产品名称	陕西安康楔形丝条缝筛板信誉好
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:鑫顿 产地:河北 规格:610*610
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

陕西安康楔形丝条缝筛板信誉好陕西安康楔形丝条缝筛板信誉好，鑫顿聚氨酯不锈钢条缝筛板易渗漏、耐磨、耐腐蚀。断面为梯形，缝隙上窄下宽。筛缝均匀，焊接质量稳定，开孔率高，使用寿命长，有很高的强度、刚度和承载能力，可以做成各种形状的刚性筛分过滤装置。不锈钢矿筛网是个好东西，它不仅弹力十足，而且还具有耐腐蚀、抗拉力、阻燃等诸多优点，那为什么我们见到有些不锈钢矿筛网存在曲线断裂的现象，小编就为大家介绍下不锈钢矿筛网曲线经常断裂的原因，希望能够帮到因此而困惑的用户朋友。1、尺度过长，形成张紧螺丝张不紧，在挑选振动筛筛网的时分应挑选尺度相符合的。2、橡胶垫条磨损或有空当；筛网或筛机的规划构造缺点；筛体焊接开裂致使筛体构造性损坏；3、振动筛机的四处绷簧刚度不均匀；筛箱支持条低于筛网，即支持条和筛网有必定距离；4、弯边形状及尺度与张紧板不配套；筛机张紧机构有疑问，张紧板与筛机不配套、张紧板（钩）磨薄或变形；5、振动筛机振幅过大也会形成振动筛筛网直线状开裂。不锈钢矿筛网曲线经常断裂就会影响到我们的正常使用，了解经常断裂的原因，采取积极的应对措施，保证我们的工作顺利进行。